

NOx:		mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:		mg/km
Partikelzahl:		*10km ⁻¹
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx:	- mg/km
Partikel (Anzahl):		- *10km ⁻¹
Städtische RDE-Fahrt:	NOx:	- mg/km
Partikel (Anzahl):		- *10km ⁻¹
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	- g/km	- l/100km
Außerorts:	- g/km	- l/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km
Abweichungsfaktor:		-
Differenzierungsfaktor:		-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (gewichtete, kombiniert):		169 Wh/km
Elektrische Reichweite		227 km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:		nein
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)		-
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen		
Benzin/Diesel		
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:		- g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:		- g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151		
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	- g/km	- l/100km
Mittel	- g/km	- l/100km
Hoch	- g/km	- l/100km
Höchstwert	- g/km	- l/100km
Kombiniert	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151		
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge		
Stromverbrauch		173 Wh/km

Elektrische Reichweite	207	km
Elektrische Reichweite innerorts	269	km
5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (ECAC,weighted)		- Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)		- km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)		- km
Sonstiges		
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:		
52. Anmerkungen:		
Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 175/60 R16 86H M+S 5 1/2Jx16 ET46* 1/2: 185/50 R17 86H M+S 5 1/2Jx17 ET45* 1/2: 195/55 R16 87H M+S 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 195/55 R16 87W 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 205/45 R17 88V M+S 7Jx17 ET54* 1/2: 205/45 R17 88W 7Jx17 ET54*		

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

046CC0116439




www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN	0005	ASN	000094
VVS	00009 4	TSN	CYC
DE 00 000250 WMW11DJ0402R69678 1815243			
			
WMW11DJ0402R69678			

Der Unterzeichner:
Jean-Philippe Parain
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	MINI
0.2	Typ:	FML2E
	Variante:	11DJ
	Version:	0AW40000
0.2.1	Handelsbezeichnung:	Cooper SE
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	IP-0000667-WBA-1
0.2.3.2	ATCT-Familie:	-
0.2.3.3	PEMS-Familie:	-
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	RL-0100492-WBA-1
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	-
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	-
0.4	Fahrzeugklasse:	M1
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	
	Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München	
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
	An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingienietet ww. geklebt	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
	im Motorraum rechts	
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
	-	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WMW11DJ0402R69678	
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2021-10-22	
	mit dem in der am 2021-02-01	
	erteilten Genehmigung e1*2007/46*2063*02	
	beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.	
	München (Ort)	04.11.2021 (Datum)
		
	(Unterschrift)	Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale								
1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4				
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):							
	1	Achse 1	-					
3.1	Das Fahrzeug ist:		nicht automatisiert					
Hauptabmessungen								
4.	Radstand:	2495 mm						
5.	Länge:	3850 mm						
6.	Breite:	1727 mm						
7.	Höhe:	1432 mm						
Massen								
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1440 kg						
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:		1469 kg					
16.	Technisch zulässige Höchstmassen							
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:		1775 kg					
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		Achse 1:	985 kg				
			Achse 2:	875 kg				
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:		-					
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:							
18.3	Zentralachsanhängers:		-					
18.4	Ungebremsten Anhängers:		-					
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:		-					
Antriebsmaschine								
20.	Hersteller des Motors:		Bayer. Mot. Werke AG					
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:		IB1P25B					
22.	Arbeitsverfahren:		-					
23.	Reiner Elektrobetrieb:		Ja					
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:		-					
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:		-					
25.	Hubraum:		-					
26.	Kraftstoff: Elektro		26.1 Mono fuel					
27.	Höchstleistung							
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):		- kW bei:	- min ⁻¹				
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):		135.00 kW					
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):		75.00 kW					
28	Getriebe (Typ):		automatisch					
28.1 Übersetzungsverhältnisse								
	1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
	-	-	-	-	-	-	-	-
28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes		8.961					

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit							
29.	Höchstgeschwindigkeit:		150 km/h				
Achsen und Radaufhängung							
30.	Spurweite:		1.	1484 mm	2.	1493 mm	
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:						
	1:	195/55 R16 87 H M+S		6,5Jx16/ET54		D	C1
	2:	195/55 R16 87 H M+S		6,5Jx16/ET54		D	C1
Bremsen							
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:		-				
Aufbau							
38.	Code des Aufbaus:		AB				
40.	Farbe des Fahrzeugs:		WEISS/SCHWARZ				
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:		2;1 links, 1 rechts				
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):		4				
Umweltverträglichkeit							
46.	Geräuschpegel:						
	Standgeräusch:		- dB(A)				
	bei Motordrehzahl:		- min ⁻¹				
	Fahrgeräusch:		65.00 dB(A)				
47.	Abgasnorm:		AX				
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind}						
47.1.1	Prüfmasse:		1529 kg				
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten						
47.1.3.0	f ₀		159.6 N				
47.1.3.1	f ₁		1.288 N/(km/h)				
47.1.3.2	f ₂		0.02356 N/(km/h) ²				
47.2	Fahrzyklus						
47.2.1	Fahrzyklusklasse:		3b				
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:		0				
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:		nein				
48.	Abgasemissionen:						
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:						
	715/2007*2018/1832AX						
1.2 Prüfverfahren				Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - Benzin/Diesel			
CO:				mg/km			
THC:				mg/km			
NMHC:				mg/km			

Seite 3



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 14 : Motorhaube Kratzer



Bild 15 : Hauptscheinwerfer rechts Kratzer



Bild 16 : Schwellerverkleidung links verkratzt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
31.03.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 78 µm bis 224 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.11.2021	Letzte Zulassung	30.11.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MINI
Marke	MINI	Typ / Verkaufsbez.	Mini Cooper SE Classic
Aufbauart	Limousine	Türen	Trim
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	3
HSN / TSN	0005 / CYC	Schlüssel-Nr.	WMW11DJ0402R69678
Km-Stand abgelesen	32623	Nächste HU §29 StVZO	10638585
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	01 / 2026
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Antriebsart	75
	Elektrofz		Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Weiß / Metallic / 2-Schicht /	Polster / Farbe	Teilleder / Grau
	Schwarz / Uni / 2-Schicht		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 H	Fulda / Multicontrol	A / O	8 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Fulda / Multicontrol	A / O	8 mm
2 links	195 / 55 R 16 87 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance *	W / O	6 mm
rechts	195 / 55 R 16 87 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance *	W / O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

A/ Ganzjahres; W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: AC-Laden Professional, Ablagemöglichkeiten, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektrisch verstellbar, Bordcomputer, Bremskraftverteilung, elektronisch (EBV), Bremsleuchte: Dritte in LED-Technik am Heckscheibenrand oben, DC-Schnellladen, Dachhimmel in Satellite Grey, Dachspoiler in Dachfarbe lackiert (modellspezifisch), Drehzahlmesser, Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), Einstiegsleisten, Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch, Frontscheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt, Fußgängerschutz akustisch, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: Automatik einstufig, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer/-Waschanlage, Interieuroberfläche Piano Black, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen vorne & hinten (4), LED-Scheinwerfer, Lackierung: British Racing Green metallic, Lackierung: Dach und Spiegelkappen weiß, Ladekabel, Ladekabel, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad in 3-Speichen-Design, Lenksäulenverstellung, in Tiefe und Höhe stufenlos, Multifunktionales Instrumentendisplay, Nebelschlussleuchte, Paket: Connected Navigation, Paket: Funktionspaket MINI Driving Modes (Cooper SE), Paket: Lichtpaket, Polster: Stoff-/Leatherettekombination Black Pearl, Radio MINI Visual Boost, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: DAB-Tuner (DAB+ fähig), Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Rekuperations-Toggle, Räder: Leichtmetallräder Victory Spoke schwarz, Räder: Reifen Pannen Anzeige, Räder: Reifendruck-Kontrolle, Servotronic, Sitze: Beifahrersitz-Höhenverstellung, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Rücksitzlehne, umklappbar 60:40, Sitze: Sitzverstellung mechanisch, Start-/Stop-Knopf inkl. Keyless-Go, Steckdose (12 V) in Mittelkonsole, vorn, TeleServices, Verzurösen im Kofferraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre, elektronisch, Weiße Blinkleuchten, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Wärmepumpe, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, eDrive Dienste

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
541	Aktive Geschwindigkeitsregelung (ACC) inkl. Stop & Go-Funktion i.V.m Business Paket
473	Armauflage vorn
5AS	Driving Assistant
431	Innenspiegel automatisch abblendend
322	Komfortzugang
383	Lackierung: Dach und Spiegelkappen in schwarz Lackierung: White Silver Metallic
248	Lenkrad: Lenkradheizung
6UM	Navigation: MINI Navigationssystem
493	Paket: Ablagenpaket
313	Paket: Außenspiegel
9BD	Paket: Business
7GK	Paket: Connected Navigation Plus
7ED	Paket: Komfortpaket Plus
5DP	Parkassistent
2PA	Räderzubehör: Radschraubensicherung
3AG	Rückfahrkamera
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 07.01.2026 bei Kilometerstand 30.445

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Hauptuntersuchung fällig, durchführen,
2. Motorhaube Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14)
3. Reifen der Vorderachse abweichend vom Auslieferungszustand, erneuern
4. Schwellerverkleidung links verkratzt, erneuern (Bild 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Hauptscheinwerfer rechts Kratzer, (Bild 15)