DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

ARVAL BNP PARIBAS GROUP

Détails véhicule

VIN	WVGZZZ5NZ NW524108	Kilométrage	104 614 km	Energie	Diesel
Immatriculation	GH359KW	Date d'immatriculation	07/07/2022	Cylindrée	1968
Marque	VOLKSWAGEN	Niveau carburant	0 %	Transmission	Automatique
Modèle	Tiguan-2016	Genre	VP	Vitesses	7
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Blanc		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	28/10/2026	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	ARVAL FR


















Autres informations techniques

Peinture Métalisée		Roue de secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Véhicule Roulant	- OK -			Double clefs	✓
Moteur fonctionnant	- OK -			Carnet de garantie	✗
Batterie fonctionnelle	- OK -			Carnets de bord	✗
Boîte de vitesse fonc.	- OK -				


Options / Equipements

Pneumatiques

Kit hiver

Pirelli 215/65/17 H Hiver 5.5 mm

Pirelli 215/65/17 H Hiver 8.0 mm



Pirelli 215/65/17 H Hiver 5.5 mm



Pirelli 215/65/17 H Hiver 8.0 mm

Dommages

1



Elément	Tapis
Position	Avant Gauche
Dommages	Troué
Intensité	-
Opération	Smart Repair

2



Elément	Ciel de pavillon
Position	Avant Droit
Dommages	Troué
Intensité	-
Opération	Smart Repair

3



Elément	Garniture montant de pare-brise
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4

Elément	Carnet de garantie
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5

Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6



Elément	Pneu hiver
Position	Avant Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7



Elément	Pneu hiver
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8



Elément	Pneu hiver
Position	Arrière Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

9



Elément	Jante alu 17'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10



Elément	Pneu hiver
Position	Arrière Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

11



Elément	Jante alu 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

12



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

13



Elément	Garniture de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

14



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

15



Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

16



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

17



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

18



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

19



Elément	Extension d'aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

20



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

21



Elément	Baguette de porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

22



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

23



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

24



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)