

# Ford

FOCUS 1.0 ECOBOOST 114KW 155CV S6.2 ACTIVE X AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0PXXGCHPSU86440



## Descripción

<b>Matrícula</b> 7870MYX	<b>Fecha de matriculación</b> 05/03/2025	<b>Kilometraje</b> 53693 km
<b>Color</b> Negro	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> Tela
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Desplazamiento de motor</b> 998 cc	<b>Transmisión</b> Automático
<b>Tipo de combustible</b> Gasolina	<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 114 KW

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
SINTAX VALENCIA

**Fecha del encargo**  
17/06/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
17/06/2026

## Mecánica

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Manual de usuario / -	Faltante	Sustitución
002	Rellenar kit de emergencia / -	Faltante	Sustitución



003

Paragolpes / Delantero

Ralladura

Aceptable



004

Puerta / Delantero Izquierdo

Abolladura

Smart repair



005

Junta de ventana / Delantero Izquierdo

Roto

Sustitución



006

Puerta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Aceptable



007

Paragolpes / Trasero

Ralladura

Pintar



008

Spoiler / Trasero

Ralladura

Pintar



009	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
010	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Aceptable

### Elementos faltantes

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)               | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga          | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento                | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones                              | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto             |

### Neumáticos

<b>Delantero Izquierdo</b>	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	4 mm
<b>Delantero Derecho</b>	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	4 mm
<b>Trasero Izquierdo</b>	Desconocido	215 / 55 / 17 /	5 mm
<b>Trasero Derecho</b>	Desconocido	215 / 55 / 17 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Manual de usuario / - / Faltante



Rellenar kit de emergencia / - / Faltante



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Puerta / Delantero izquierdo / Abolladura



Junta de ventana / Delantero izquierdo / Roto



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Spoiler / Trasero / Ralladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura