MACADAM








FORD Kuga: 2278-LTM

Vinnumber:	**WF0FXXWPMHMJ41658**	Versionname:	**Titanium 2.5 Duratec FHEV 140kW Auto todoterreno 140kW 5P automática**
First Registrationdate:	**26/10/2021**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**182806**	Power Kw:	
Bodytype:	**SUV**	Body colour	**White**
Gearbox:	**Automatic**	Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Transmission:			
Fueltype:	**Hybrid**		
Engine functioning	**Yes**		
Battery functioning	**Yes**		
Vehicle running	**Yes**		
Number of seats	**4**		
Number head rests	**2**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**2**	Front parking sensors	
Number keys remote	**2**	Rear parking sensors	
Windows electric F		Roof bar alu	
Cruise Control			
Steering wheel multifunctional			
Steering wheel leather			
Radio multimedia			
Type of climate control	**Autom climate control**		

Tyres

Summer tyres:	**225/65/17/106 V**			
	Fr.L.	**Goodyear: 5 mm**	Fr.R.	
	Re.L.	**Goodyear: 5 mm**	Re.R.	

Tyre profile depth FL	**5.0**
Tyre profile depth RL	**5.0**
Tyre size FL	**225/65 R 17 106 V**
Tyre size FR	**225/65 R 17 106 V**
Tyre size RL	**225/65 R 17 106 V**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre make FL	**259**
Tyre make RL	**259**

Assistance equipment

Spare wheel	**Yes**	Jack	**Yes**

Interior, Damaged, Check












Seat cover FL, Tear, Replace




Floor covering FL, Tear, Replace




Wing FL, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Outside rear-view mirror housing L, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Bumper F, Dent(s), Repair and paint (complete)





Bumper trim F, Deformed / Strained, Replace




Number plate F, Deformed / Strained, Repair/replace (lump sum)




Wing trim RR, Deformed / Strained, Replace




Wing RR, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Rear light R, Scratch(es), Acceptable




Door RR, Dent(s), Repair and paint (complete)




Door FR, Dent(s), Repair and paint (complete)




Outside rear-view mirror housing R, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Alloy rim FR, Scratch(es), Repair/replace (lump sum)




Wing FR, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Luggage compartment cover, Missing, Replace




Bumper R, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Bumper moulding R, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Bumper moulding R, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Tyres, No damage, Check










Bodywork, Glue residues, Remove lettering




ALPHABET

Datos del vehículo

Marca	FORD	Matrícula	2278-LTM
Modelo	Kuga	VIN	WF0FXXWPMHMJ41658
Versión	Titanium 2.5 Duratec FHEV 140kW Auto todoterreno 140kW 5P automática		

Histórico

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
22/09/2022	, Puerta delantera izquierda, Puerta delantera derecha	10	P. CAMPO SC
14/09/2022	, Puerta delantera izquierda, Puerta delantera derecha	10	P. CAMPO SC
01/03/2022	, FARO DEL DCHO, , Faros, Capó, Paragolpes delantero, Aleta delantera derecha	16824	P. CAMPO SC
22/04/2022	Rev. 20.000 kms	20400	CHAPA Y PINTURA EL CHACHI S.C.
24/05/2022	Pastillas delanteras	23817	CHAPA Y PINTURA EL CHACHI S.C.
13/10/2022	Sustitución	38117	EUROMASTER P021
24/10/2022	Revisión 1 año	38952	CHAPA Y PINTURA EL CHACHI S.C.
03/02/2023	Portón trasero, Paragolpes trasero	52012	AUTOSMORENO SC
06/03/2023	Portón trasero, Paragolpes trasero	52012	AUTOSMORENO SC
24/03/2023	Lampara H7 DD	56669	GARUM MOTOR, S.L.
13/04/2023	Revisión 4 años	58047	GARUM MOTOR, S.L.
07/09/2023	Sustitución	65765	P021 Euromaster Málaga Guadalhorce
02/11/2023	Bateria	75007	GARUM MOTOR, S.L.

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
19/12/2023	Armeros, Puente de luces	81663	GRANADA COMUNICACIONES 2012 S.L.U.
12/02/2024	Paragolpes delantero, Matricula delantera, Puerta delantera derecha AMPLI SPOILER DEL	89742	Zambudio motor
13/11/2023	Paragolpes delantero, Matricula delantera, Puerta delantera derecha AMPLI SPOILER DEL	89742	Zambudio motor
07/03/2024	Revisión 1 año	91103	CHAPA Y PINTURA EL CHACHI S.C.
25/02/2026	Retrovisor derecho completo	91103	Talleres El Chachi
26/04/2024	Luna parabrisas	99127	RALARSA HOLDING S.L.
14/05/2024	Pinchazo+Equilibrado, Sustitución	101637	NEUMATICOS MAYMA
28/10/2024	varios	119886	Delfin Servicio Integral, S.L.U. (Delfin Nexum 33)
10/07/2025	SIRENA -, Sustituir SIRENA	143255	GRANADA COMUNICACIONES 2012 S.L.U.
23/09/2025	Aceite motor - 00W20 OEM, Arandela / tapón cárter, Bujía, Filtro aceite, Filtro aire, Filtro antipolen - ANTIALERGICO - Nueva, Líquido frenos, Pastillas freno dl, Pastillas freno tr, Serv inspección 4º año, Sustituir Pastillas freno dl, Sustituir Pastillas freno tr, Sustituir Serv inspección 4º año, Tasa de gestión de aceites usados, Verificar Diagnosis	149066	CHAPA Y PINTURA EL CHACHI S.C.
12/11/2025	Batería telemando c/c - CR2450 - Nueva, Desmontar y montar Neumático tr iz, Desmontar y montar Rueda tr iz, Másticos, Prueba en carretera, Puesta a disposición del vehículo, Rellenar niveles, Sustituir Anticongelante, Sustituir Batería telemando c/c, Sustituir Másticos, Sustituir Prueba en carretera, Sustituir Rellenar niveles	154308	TALLERES Y SUMINISTROS GAMAR S.L.
13/04/2026	Alineado sencillo, Ecotasa - N2, Goodyear / 581731 225/65X17 GYEAR.EFFC.2 SUV106V, Sustitucion y kit de montaje	170555	VULCANIZADOS LANZAS S.L.