DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKKAHPY6 S6064301	Hersteller	OPEL	Wartungstermin	-
		Modell	Grandland Hybrid. GS. 1.2 Direct Injection Turbo. 107 kW (145 PS). 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe	Wartung Autos	-
Erstzulassung	03.03.2026	Berichtsjahr	2026	Außenfarbe	Grafik Grau
Laufleistung	22 920 km	Hubraum	-	Innenfarbe	Stoff "Bird"/PVC. Sc
Carburant	-	Karosserietyp	SUV CrossOver	nächste technische Prüfung	-
Sitz	-	Getriebe	-	CO2	-
Türen	-	Gänge	-		

Auftragsdaten

Datum der Bewertung	01.10.2026













Fahrzeugausstattung


Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel ✔

Reifen

Winter Kit



Bridgestone 225/55/19 V Winterreifen 6.0 mm	Bridgestone 225/55/19 V Winterreifen 6.0 mm
Bridgestone 225/55/19 V Winterreifen 7.0 mm	Bridgestone 225/55/19 V Winterreifen 7.0 mm



Beschreibung

1



Bauteil	Kompressor Nothilfe
Position	-
Beschreibung	Fehlt
Intensität	-
Reparaturmethode	Ersetzen

2



Bauteil	Füllflasche Nothilfekit
Position	-
Beschreibung	Fehlt
Intensität	-
Reparaturmethode	Ersetzen

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

3



Bauteil	Alufelge 19"
Position	Vorne Rechts
Beschreibung	Kratzer
Intensität	-
Reparaturmethode	Ersetzen

4



Bauteil	Tür
Position	Hinten Rechts
Beschreibung	Kratzer
Intensität	-
Reparaturmethode	Polieren

5



Bauteil	Dachholm
Position	Rechts
Beschreibung	Kratzer
Intensität	-
Reparaturmethode	Polieren

6



Bauteil	Spoiler Heckklappe / Hecktür
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Intensität	-
Reparaturmethode	Polieren

7

Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten Rechts
Beschreibung	Kratzer
Intensität	-
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1

8

Bauteil	Dachholm
Position	Vorne Links
Beschreibung	Steinschlag
Intensität	-
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1

9

Bauteil	Windschutzscheibe
Position	-
Beschreibung	Steinschlag
Intensität	-
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1