


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZ5 R1074408	Erstzulassung	09.12.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	40 305 km
Modell	ASTRA ST 1.5 Diesel 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	








Auftragsdaten










Lose Teile	
Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓
Trennnetz	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Bordmappe komplett	✗
Inspektion	✗





Reifen

Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 5.0 mm				Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 5.0 mm	
Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 5.0 mm				Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 5.0 mm	

Winter Kit


Pirelli 225/45/17 V Winterreifen 6.0 mm				Pirelli 225/45/17 V Winterreifen 6.0 mm	
Pirelli 225/45/17 V Winterreifen 7.0 mm				Pirelli 225/45/17 V Winterreifen 7.0 mm	

Außenschäden


3		Bauteil	Felge glanzgedreht 17"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	259,58€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	329,58€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		
5		Bauteil	Felge glanzgedreht 17"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	259,58€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	301,58€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Felge glanzgedreht 17"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	259,58€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	301,58€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	Demontierter Sommerreifen VR	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Felge glanzgedreht 17"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	259,58€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	301,58€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	Demontierter Sommerreifen VL	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

8	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
9	Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
10	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Innenschäden

1		Bauteil	Bordmappe komplett	Reparaturzeit	-	Teilekosten	50,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-			

Sonstiges

2		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	300,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-			

Geschätzte Reparaturkosten
Gesamt netto **1.664,32€**