

Audi

AUDI Q7 (4MQ)(02.2024->) 45 TDI QUATTRO S LINE MILD-HYBRID 170 KW (MOTOR 3,0 LTR. - 170 KW V6 24V TDI)
5-TÜRIG

VIN: WAUZZZ4M8SD020553



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	07/08/2025	28162 km
Farbe	Jahr	Polster
Weiß	2023	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	CO2	Hubraum
SUV	220 g/km	2967 cc
Getriebe	Kraftstoff	Anzahl Gänge
Automatisch	Diesel	8
Antriebsstrang		
Allradantrieb (4WD)		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Stoßfänger oberhalb / Hinten	Delle	Reparieren
			
002	Stoßfänger / Mitte Hinten Lackiert : Ja	Kratzer	Lackieren

			
003	Türzierleiste / Hinten Links Lackiert : Ja	Kratzer	Lackieren
			
004	Kotflügel / Hinten Links	Verschmutzt	Polieren
			
005	Dachholm / Links	Beklebt	Polieren
			
006	Motorhaube / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
007	Stoßfänger / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
008	Windschutzscheibe / Vorne Regensensor : Ja	Steinschlag	Akzeptabel

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Ersatzrad
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☒ Hutablage
- ☐ Ladekabel Schuko-Steckdose

Hauptreifensatz

Vorne Links	BRIDGESTONE	255 / 55 / 19 / Winter	5 mm
Vorne Rechts	BRIDGESTONE	255 / 55 / 19 / Winter	5 mm
Hinten Links	BRIDGESTONE	255 / 55 / 19 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	BRIDGESTONE	255 / 55 / 19 / Winter	6 mm


Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation




Spare Tyre




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Delle



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Delle



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Delle



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Delle



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Delle



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Delle



Stoßfänger / Mitte Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Mitte Hinten / Kratzer




Stoßfänger / Mitte Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Mitte Hinten / Kratzer




Türzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Türzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Türzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Verschmutzt

