



BMW 1 Reeks (UKL): 2AUC788

Vinnumber:	WBA7K110X07J82453	Versionname:	116i (F40) 1.5i 109pk/cv 5p
First Registrationdate:	19/07/2021	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	108175	Power Kw:	80
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	MAN 6 VIT		
Transmission:			
Fueltype:	Petrol		
Maintenance	OK		
Maintenance	plus 22000 km		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	2	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	No Tow bar
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

205/55/16/91 V				
Summer tyres:	Fr.L.	Uniroyal: 6 mm	Fr.R.	Uniroyal: 6 mm
	Re.L.	Bridgestone: 5 mm	Re.R.	Bridgestone: 3 mm
Tyre profile depth FL	6.0			
Tyre profile depth FR	6.0			
Tyre profile depth RL	5.0			
Tyre profile depth RR	3.0			
Tyre size FL	205/55 R 16 91 V			
Tyre size FR	205/55 R 16 91 V			
Tyre size RL	205/55 R 16 91 W			
Tyre size RR	205/55 R 16 91 W			
Tyre type FL	Summer			
Tyre type FR	Summer			
Tyre type RL	Summer			
Tyre type RR	Summer			
Tyre make FL	265			
Tyre make FR	265			
Tyre make RL	255			
Tyre make RR	255			

Assistance equipment

Seat cover FL, Stain, Acceptable



Backrest cover FR, Scratch(es), Acceptable



Bumper moulding F, Scratch(es), Replace



Bumper F, Scratch(es), Spot repair



Door FL, Dent(s), Acceptable




Step L, Scratch(es), Acceptable



Wing RL, Dent(s), Acceptable



Door RL, Repaired, Check



Boot lid covering R, Scratch(es), Acceptable



Bumper R, Scratch(es), Acceptable



Wing RR, Scratch(es), Acceptable



Alloy rim RR, Scratch(es), Repair and paint (complete)



Bodywork, Paint measurement, Check



Kenteken	2AUC788
Merk Model	BMW 116i (F40) 1.5i 109pk/cv 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	7/19/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
6/8/26	106,652	controle niveaus	Uitvoeren
6/8/26	106,652	remvloeistof	Vervangen
6/8/26	106,652	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
2/4/26	97,966	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
2/4/26	97,966	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
2/4/26	97,966	klein materiaal	
2/4/26	97,966	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
2/4/26	97,966	portierrubber	Vervangen
2/4/26	97,966	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
2/4/26	97,966	service microfilter	Uitvoeren
2/4/26	97,966	service motorolie	Uitvoeren
10/8/25	88,174	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
10/8/25	88,174	klein materiaal	
10/8/25	88,174	remblokken vooraan	Vervangen
8/25/25	84,031	batterij	Vervangen
7/5/24	65,756	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
7/5/24	65,756	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
7/5/24	65,756	bougie	Vervangen
7/5/24	65,756	klein materiaal	Uitvoeren
7/5/24	65,756	remvloeistof	Vervangen
7/5/24	65,756	service luchtfilter	Uitvoeren
7/5/24	65,756	service microfilter	Uitvoeren
7/5/24	65,756	service motorolie	Uitvoeren
12/5/23	57,304	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
12/5/23	57,304	controle niveaus	Uitvoeren
12/5/23	57,304	klein materiaal	Uitvoeren
12/5/23	57,304	remblokken achter	Vervangen
7/6/23	43,392	batterij	Vervangen
3/21/23	33,413	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
3/21/23	33,413	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
3/21/23	33,413	service microfilter	Uitvoeren
3/21/23	33,413	service motorolie	Uitvoeren