

Audi

AUDIA3 LIMOUSINE (8YM)(03.2024->) TFSI 110 KW ADVANCED MILD-HYBRID 110 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 110 KW 16V TFSI ACT) 4-TÜRIG

VIN: WAUZZZGY2TA017178



Beschreibung

	Zulassungsdatum 24/11/2025	Laufleistung 11674 km
Farbe Mythoschwarz Metallic	Jahr 2025	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Limousine	CO2 128 g/km	Hubraum 1498 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 7	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 110 KW

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren
			
002	Stoßfängerleiste / Hinten	Kratzer	Ersetzen
			
003	Kotflügel / Hinten Rechts	Delle	Reparieren
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe

☐ Ersatzrad

☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage

☐ In-Car-Werkzeuge

☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)

☐ Serviceheft


☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Hinten Links	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	6 mm

Kommentar


Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz/ Vorne Links



Hauptreifensatz/ Vorne Links



Hauptreifensatz/ Vorne Rechts



Hauptreifensatz/ Hinten Links



Hauptreifensatz/ Hinten Rechts



Stoßfänger/ Hinten / Kratzer



Stoßfänger/ Hinten / Kratzer



Stoßfänger/ Hinten / Kratzer



Stoßfänger/ Hinten / Kratzer




Stoßfängerleiste / Hinten / Kratzer



Stoßfängerleiste / Hinten / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle