




Matrícula:	<b>2716-MPX</b>	Kilometraje:	<b>201002</b>	Cliente:	<b>Alphabet Spain</b>
Bastidor:	<b>VF1RJA00172210758</b>	Fecha de puesta en circulación:	<b>24/04/2024</b>	Lugar de peritaje:	<b>P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES</b>
Marca:	<b>RENAULT</b>			Fecha de peritación:	<b>24/06/2026 0:30:00</b>
Modelo:	<b>Clio</b>				
Versión:	<b>Evolution dCi 100 (74kw) berlina con portón 74kW 5P manual</b>				
Carburante:	<b>Diesel</b>				
Tipo de carrocería:	<b>Berlina</b>				
Caja:	<b>MAN 6 VEL</b>				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	<b>Turismo</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	<b>6.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	<b>6.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	<b>7.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	<b>7.0</b>				
Tamaño de la neumática DEL IZ	<b>195/55 R 16 87 H</b>				
Tamaño del neumático DEL DER	<b>195/55 R 16 87 H</b>				
Tamaño del neumático TRAS IZ	<b>195/55 R 16 87 H</b>				
Tamaño del neumático TRAS DER	<b>195/55 R 16 87 H</b>				
Tipo de neumático delantero izquierdo	<b>Verano</b>	Neumáticos de verano: <b>195/55/16/87 H</b> DELIZQ <b>Goodyear: 6 mm</b> - TRASIZQ <b>Goodyear: 7 mm</b> DELDER <b>Goodyear: 6 mm</b> - TRASDER <b>Goodyear: 7 mm</b>			
Tipo de neumático delantero derecho	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero izquierdo	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero derecho	<b>Verano</b>				
Marca del neumático Del Iz	<b>259</b>				
Marca del neumático Del Dcha	<b>259</b>				
Marca de neumático Tras Iz	<b>259</b>				
Marca del neumático Tras	<b>259</b>				

Dcha



**Lista de equipamientos presentes:**

Manual de instrucciones	<b>Sí</b>	Condiciones del Vehículo	<b>Sucio</b>	Radio	<b>Sí</b>
Encendido Motor	<b>Sí</b>	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	<b>No</b>	Lunas eléctricas DEL	<b>Sí</b>
Baterías en funcionamiento	<b>Sí</b>			Lunas eléctricas TRAS	<b>Sí</b>
Vehículo rodando	<b>Sí</b>			Regulador de velocidad	<b>Sí</b>
Núm asientos	<b>5</b>			Volante multifunciones	<b>Sí</b>
Núm reposacabezas	<b>5</b>				

Núm llaves	<b>2</b>	Volante de cuero	<b>Sí</b>
Núm llaves mando a distancia	<b>2</b>	Bandeja de maletero	<b>Sí</b>
Color carrocería	<b>Blanco</b>	Radar parking TRAS	<b>Sí</b>
Llantas de verano	<b>Acero</b>	Radio multimedia	<b>Sí</b>
Rueda de repuesto	<b>Sí</b>	Tipo de climatizador	<b>Climatizador manual</b>
Gato	<b>Sí</b>	Documento de matriculación	<b>No</b>
Ficha Técnica	<b>Sí</b>		
Categoría	<b>Turismo</b>		
Segmento	<b>Segmento 01</b>		

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Interior	Dañado	Reemplazar



Interior	Dañado	Control
----------	--------	---------



Interior	Sucio	Limpiar
----------	-------	---------



Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe
--------------------------	-------	---------



Aleta Del Iz	Rayado	Aceptable
--------------	--------	-----------



Tapacubos Rueda Del IZ	Falta	Reemplazar
------------------------	-------	------------



Caja Retrov Ext IZ

Rayado

Reparar + Pintar



Puerta Delant Iz

Golpe(s) y  
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Tapacubos Rueda Tras IZ

Falta

Reemplazar



Paragolpes Delantero

Rayado

Aceptable



Moldura Parachoques Del  
Dr

Falta

Reemplazar Y Pintar



Tapacubos Rueda Del DR

Falta

Reemplazar



Caja Retrov Ext DR

Rayado

Reparar + Pintar



Tapacubos Rueda Tras DR Falta Reemplazar



Paragolpes Tras Rayado Reparar + Pintar



Neumáticos Sin Daños Control



Carrocería Residuos de pegamento Quitar Adhesivos



[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf\\_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dUlpksWs8vjy6Nluskk8WowULjY%2fdbQHSn%2bpo%2bk%2fCZfw%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dUlpksWs8vjy6Nluskk8WowULjY%2fdbQHSn%2bpo%2bk%2fCZfw%3d&language=es-ES)