


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3UPHMD R5024911	Erstzulassung	28.05.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT			Laufleistung	17 230 km
Modell	208 PureTech 75 Active	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wardreieck	✓
Laderaumabdeckung	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Antenne	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel



Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen



Außenschäden

1 	Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
	Position	Hinten Links	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	132,30€
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,40		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	126,00€		
			Pauschale	-		

2		Bauteil	Dach	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	56,00€	Nettokosten	50,40€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	56,00€		
3		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,20	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	84,00€	Nettokosten	197,10€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	135,00€		
			-	Pauschale	-		
5		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
Sonstiges							
6		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	81,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	90,00€		
			-	Pauschale	-		