

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUHZKXZ P4259117	Erstzulassung	27.11.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	18 091 km
Modell	CORSA 100 KW	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Ladekabel Schuko-Steckdose	✓
Tasche für das Ladekabel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Michelin 195/55/16 H Sommerreifen
5.0 mm



Michelin 195/55/16 H Sommerreifen
5.0 mm




Michelin 195/55/16 H Sommerreifen
5.0 mm



Michelin 195/55/16 H Sommerreifen
5.0 mm

Außenschäden

3		Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,30	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	182,00€	Nettokosten	396,95€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,90		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	285,00€		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	204,16€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	233,04€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	200,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

2



Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	200,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

10

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	165,75€
Beschreibung		- Lackierungszeit	1,30		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	195,00€		
		Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **1.195,74€**