

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: FORD Mustang Mach-E 75 kWh Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 269 PS / 198 KW
Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	BC -PW 0135E	Fahrgestell-Nummer:	WF0TK1EM5NMA25937
Vertrags-Nummer:	52269079	Erstzulassung:	17.08.2022
Internes KZ:	15024317	Kilometer-Stand:	70755
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

FORD Mustang Mach-E 75 kWh Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 269 PS / 198 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Iced Blue Silver Metallic Polsterung: Premium-Polsterung Sensico in Leder-Optik

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 39.915,97

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Iced Blue Silver Metallic	0,00
Metallic-Lackierung - Space White, Iced Blue Silver	840,34
Premium-Polsterung Sensico in Leder-Optik, in Schwarz mit grauen Ziernähten	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 40.756,31

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 48.500,01

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 48.500,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Mustang Mach-E 75 kWh Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 269 PS / 198 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	198 / 269	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,900
Leergewicht (kg):	2044	zul. Gewicht (kg):	2555

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 52269079
Amtliches Kennzeichen: BC -PW 0135E
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Mustang Mach-E 75 kWh Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 269 PS / 198 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 52269079
Amtliches Kennzeichen: BC -PW 0135E
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Mustang Mach-E 75 kWh Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 269 PS / 198 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	BC-PW 135E
Berichtsnummer :	0000000936162-DE613		
Referenznummer:	31224639		

Fahrzeugdaten

Ford Mustang Mach-E (2020->) Basis

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WF0TK1EM5NMA25937	Laufleistung abgelesen:	70755 km
Erstzulassung / Baujahr:	17.08.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	04.08.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 198 kW (269 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	Iced/Elite Blue
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	08.2027 / 08.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	33314 / 16.07.2024
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Continental	225/60/R18/104V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	225/60/R18/104V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	225/60/R18/104V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	225/60/R18/104V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS)
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Antriebsart: Heckantrieb
- Ausstattungs-Paket: Ford Co-Pilot 360
Intelligenter Sicht-Begrenzer, Fahrassistent-System: Pre-Collision-System, Fahrassistent-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA), Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion, Fahrassistent-System: Intelligent Drive Assist, teilautomatisierte Fahrassistent, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC), Fahrassistent-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion, Fahrassistent-System: Spurhalteassistent, Fahrassistent-System: Fahrspur-Pilot
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Diebstahl-Warnanlage
- Einstiegsleisten vorn (Edelstahl-Design)
- Elektromotor 198 kW (cont. 100 kW)
- Fahrassistent-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistent-System Park-Assistent (Active Park Assist)
Rückfahrkamera
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Frontscheibe heizbar
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckspoiler
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 4 und Touchscreen-Farbdisplay)
Radioempfang digital (DAB), 6 Lautsprecher, Farbdisplay in Mittelkonsole (15,5 Zoll)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel mit Blind Spot Informations System, Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachhimmel Stoff
- Eco-Anzeige für verbrauchoptimiertes Fahren (EcoCoach)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistent-System Notbrems-Assistent
- Fahrassistent-System: Post-Collision-System
- FordPass Connect inkl. eCall
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten LED
- HV-Batterie 75 kWh
- Staub- und Pollenfilter

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • KeyFree-System • Klimaautomatik 2-Zonen • Komfortsitze vorn • Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar • Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3) • Lenkrad heizbar • LM-Felgen • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) • Parkpilotsystem vorn und hinten • Reifen-Reparaturkit • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (6040) • Scheinwerfer LED
Tagfahrlicht LED • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Intelligent Protection System (IPS)
Knieairbag Fahrerseite, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, Seitenairbag vorn, Seitenairbag 2.Sitzreihe, 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Gurtstraffer • Körper 5-türig • Kindersicherung elektrisch • Kombiinstrument Digitalanzeige 10,2 Zoll • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) • Lackierung Absolute Black Metallic • Lenkrad (Kunstleder) • Leseleuchten im Fond • Mittelarmlehne hinten • Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion • Radstand 2984 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Scheibenwischer mit Regensensor • Servolenkung elektrisch • Sitzheizung vorn • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) • USB-Anschluss • WLAN-Hotspot |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden			
 Karosserie außen			
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	
1. Tür Hinten - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur	
2. Heckklappe	Delle	Sanft Instandsetzen	
3. Stoßfänger Hinten	Steinschlag	Smart Repair	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Heckklappe
Delle - Sanft Instandsetzen



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter



2. Heckklappe
Delle - Sanft Instandsetzen



3. Stoßfänger Hinten
Steinschlag - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Steinschlag - Smart Repair