Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2ATF256 (chassisnr: W0VBD8EV8M8022423) Aanbieder: Leasemaatschappij







OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.5 TURBO D START/STOP EDITION

Uitvoering volgens lease software: 1.5 Turbo D 90kW S/S Edition Auto

Km-stand	102331 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1465 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Wit	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Diesel	**Aantal deuren**	5	**Wielbasis**	266 cm
Schakeling	Automaat	**Aandrijving**		**Laadvermogen**	-
Datum eerste toelating	07-07-2021	**Aantal cilinders**	3	**APK t/m**	
		Vermogen	90 kW		
		CO2 uitstoot	135 g/km		

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Nieuwe blusser, driehoek en verbandkistje..., Multimedia Navi, Ruimtebesparend reservewiel, 16-duims, Trekhaak, afneembaar, Park Pilot, voor- en achteraan

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✗ Reservesleutel
✓ Reservewiel	✓ Instructieboekje
✓ Onderhoudsboekje (Boekje)	✓ Hoedenplank/rolhoes
✓ Nieuwe blusser, driehoek en verbandkistje...	✓ Multimedia Navi
✓ Ruimtebesparend reservewiel, 16-duims	✓ Trekhaak, afneembaar
✓ Park Pilot, voor- en achteraan	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	6 mm	Zomer	205/55 R16
RV	6 mm	Zomer	205/55 R16
LA	6 mm	Zomer	205/55 R16
RA	6 mm	Zomer	205/55 R16

Aantal wieldoppen/LMV	4
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja

Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Wielschijf rechtsvoor
Omschrijving:
Diepe krassen





Deel:
Wielscjijf linksvoor
Omschrijving:
Diepe krassen




Deel:
Bumper vooraan
Omschrijving:
Midden lakschade




Deel:
Vleugel rechtsachter
Omschrijving:
Onder tanklep rechts deuk




Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Kap met verfschade




Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deuk midden




Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Deukje met lakschade




Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.