DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKFBYHZX T1003294	Date d'immatriculation	26/02/2026	Couleur	
Marque	OPEL	Immatriculation	HJ-828-JL	Odometre	6 782 km
Modèle	Astra GS 1.5 Diesel 130ch Automatique	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF









Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✗
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Clef Plip	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓

Pneumatiques

Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm



Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm



Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Kit roue secours Complet
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

2



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm
PneuARG Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm
PneuARD Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm
PneuAVD Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm