Ficha del vehículo | Mantenimientos | Siniestros | Peritaciones | RENAULT CLIO Business Energy dCi 55kW (75CV) 5 Puertas

Tipo de vehículo	Turismo
Carrocería	berlina con portón
Color	Blanco glaciar
Núm. Puertas	0
Potencia	N/D
Cilindrada	1.461 cm^3
Motor	Diesel
Fecha	13/12/2018
Kilómetros	94.088
Matrícula	5204KSF
Bastidor	VF1R9800161657614



Accesorios Extras:
Blanco Glaciar (opaco)
Tapicería Life negra (tela)

Equipamiento de serie:
ALD Automotive no se responsabiliza de los posibles faltantes del vehiculo como triángulos de señalización, chalecos de seguridad reflectantes, juego de lámparas... Siendo obligación del comprador revisar dichos elementos, así como responsabilidad del cliente/conductor la obligación de llevarlos en el vehiculo.
La garantía se aplica desde la fecha de matriculación
2 frenos de disco
2 frenos de disco ventilados
2 Reposacabezas delanteros
3 plazas traseras
3 Reposacabezas traseros
4 altavoces
5 plazas
ABS
Airbag conductor
Airbag lateral: delantero
Airbag pasajero
Aire acondicionado
Anclajes Isofix
Apertura remota maletero
Arranque en pendiente
Asiento conductor tipo individual
Asiento pasajero tipo individual
Asientos 2+3
autonomía
Bandeja trasera
Banqueta abatible no (fija)
Bluetooth
bombilla halógena
Botón de arranque
Capacidad del compartimiento de carga
Conex. Disp ext. De entretenimiento
Consola en suelo
consumo instantáneo
consumo medio
Control
Control de crucero
Control de estabilidad
Control electrónico de tracción
Control remoto audio en el volante
Conx. USB
Cuentarrevoluciones
Desactivación airbag pasajero
Direc. asistida dependiente velocidad
Direc. asistida tipo eléctrico
Dirección asistida
Distribución electrónica de frenada
Elevalunas eléctricos delanteros
Enc. Aut. De luces de emergencia
Encendido diurno automático
Entrada aux.
Espejo de cortesía para acompañante
Espejo de cortesía para conductor
Faros
Faros ajuste en altura manual
Faros antiniebla delanteros
Filtro de pólen
Frenos Regenerativos
funcionamiento control remoto
hasta el techo as.plegados o quitados 1,146 m3
hasta las ventanas asientos montados 0,3 m3
Indicador baja presión neumáticos
Inserciones de aluminio en tablero

lente superficie compleja
Limpialuneta trasera intermitente
luces de cortesia delante
luces LED: Luces de día
Luneta trasera tipo fija
Luz maletero
Montado en la llanta
Número ajustes termicos 0
Ordenador de viaje
Pintura solida
Radio AM/FM
RDS
Regulable en altura manual
Rep. Ajust. en altura en asientos delanteros
Rep. Ajust. en altura en asientos traseros
Reposacabezas en asientos delanteros

Documentación:


Peritación

Damages (English)

Descargar Fotos Comercial

Reportaje Comercial

Fotografías:











ITV
27
1 15






5204 KSF




ALD Automotive


KSF


5204 KS


CLIO
5204 KSF


O CINTURON
TRASERO ABROCH
0
km/h


FM1
LA KIOTO







KSF








5204 KSF



















5204 KSF








CLIO
5204 KSF










CLIO
5204 KSF








Renault CLIO
RENAULT


94088
km
6302.9


FM1
LA MIA 70