

# MG

ZS

VIN:LSJWS4394SZ278273



## Description

<b>N° d'immatriculation</b>	<b>Date de 1ère immatriculation</b>	<b>Odomètre</b>
	20/10/2025	23874 km
<b>Couleur</b>	<b>Année modèle</b>	<b>Capitonnage</b>
Vert		
<b>Nombre de portes</b>	-	<b>Generation</b>
<b>Type de boîte</b>	<b>Nombre de sièges</b>	
Automatique	-	
	<b>Puissance</b>	
	143 KW	

## Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection

Date de l'inspection  
12/05/2026

Date de validation de l'inspection  
13/05/2026

## Contrôles

### Problèmes détectés

Moteur / Bruit

Echappement / Clarté

✓ Ok

✓ Ok

Etanchéité du véhicule

✓ Ok

## Dommages et corrections

#	Élément	Do mma g e	Correction
001	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture
002	Grille de pare-chocs / Avant	Cassé	Echange



003 Aile / Arrière Gauche

Enfoncement

Smart repair



004 Jante / Arrière Droit  
DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)

Rayure

Réparation



005 Jante / Avant Droit  
DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)

Rayure

Réparation



006 Aile / Avant Droit

Enfoncement

Smart repair



## Éléments amovibles

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Câble de charge lente (Type 2, Mode 2)            | <input type="checkbox"/> Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Cache bagages                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input type="checkbox"/> Cric                                    | <input type="checkbox"/> Double de clé                                  |
| <input type="checkbox"/> Filet de coffre                                   | <input type="checkbox"/> Filet de separation                     | <input type="checkbox"/> Kit réparation pneumatique complet             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Outillage de bord                      | <input checked="" type="checkbox"/> Plage arrière                | <input checked="" type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique |
| <input type="checkbox"/> Roue de secours                                   |  |   |

## Pneus principaux

---

<i>Avant Gauche</i>	K UM HO	215 / 55 / 17 / Été	6.4 mm
<i>Avant Droit</i>	K UM HO	215 / 55 / 17 / Été	6.6 mm
<i>Arrière Gauche</i>	K UM HO	215 / 55 / 17 / Été	7.4 mm
<i>Arrière Droit</i>	K UM HO	215 / 55 / 17 / Été	7.4 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Pare-chocs / Avant / Rayure



Grille de pare-chocs / Avant / Cassé



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Aile / Avant Droit / Enfoncement