

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)

Vollelektrische Reichweite (AER)

Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)

115 km

111 km

111 km

110 km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4755*

zu 6: min. 1820*

zu 7: min. 1427*

zu 35: A1 225/45 R18 95Y XL,

7.5x18 ET40 / A2 255/40 R18 99Y XL, 9.5x18 ET58; A1 225/50

R17 94Y, 7.5x17 ET44.5 / A2 245/45 R17 99Y XL, 8.5x17 ET49.5;

A1 225/50 R17 98H XL M+S, 7.5x17 ET44.5 / A2 245/45 R17 99H

XL M+S, 8.5x17 ET49.5*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN
2222

TSN
BCX

VVS
00033

PZ
1

0222600333

9102838

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

GS696166



0

1 - 2



Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner **Jörg Bartels**

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz

0.2. Typ: **R2CW**

Variante: **H05DT0**

Version: **CZAA050A**

0.2.1. Handelsbezeichnung:

C 300 e

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand:

- kg

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:

- kg

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug:

- cm²

Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:

- cm²

0.2.3. Bezeichnung:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie: **IP-2022_0409-W1K-1**

0.2.3.2. ATCT Familie: **AT-206_254_3-W1K-1**

0.2.3.3. PEMS Familie: **E1-W1K-DC**

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2021_0070-W1K-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

EV-15_ST_SE_AF0053-W1K-1

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

**Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany**

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1KAF5EB9PR111071

0.11. Herstellungsdatum: **31.01.2023**

mit dem in der am **22.04.2022** erteilten Genehmigung **e1*2018/858*00016*04**

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

31.01.2023

(Datum)

ppa Bartels

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

i.v. A. Rückheim

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4		
3. Antriebsachsen Anzahl:	1	Lage:	Achse 2(A1)		
	gegenseitige Verbindung:		entfaellt		
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert				
Hauptabmessungen					
4. Radstand:	2865 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm		
5. Länge:	4793 mm	6. Breite:	1900 mm 7. Höhe:	1452 mm	
Massen					
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	2080 kg	13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2121 kg		
16. Technisch zulässige Höchstmassen					
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:				2615 kg	
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:				1 1100 kg 2 1550 kg 3 - kg	
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:				4485 kg	
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines					
18.1. Deichselanhängers:				- kg 18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg
18.4. ungebremsten Anhängers:				750 kg	
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:				75 kg	
20. Hersteller der Antriebsmaschine:				MERCEDES-BENZ AG	
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:				254920	
22. Arbeitsverfahren:				Fremdzuendung/4-Takt (A1)	
23. Reiner Elektroantrieb:				Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	OVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:				4 in Reihe (A0)	
25. Hubraum				1999 cm³ 26. Kraftstoff:	Hybr.B/E ext.aufl. (0025)
26.1 Fahrzeug mit				Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren):	-
27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):				150,00 kW bei	6100 min ⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):				95,00 kW	
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung				47,00 kW	
28. Getriebetyp:				automatisch	
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer				1: 5.354 2: 3.243 3: 2.252	
4: 1.636 5: 1.211 6: 1.0 7: 0.865 8: 0.717 9: 0.601					
28.1.1 Achsübersetzung:				2.647	
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer				1: - 2: - 3: -	
4: - 5: - 6: - 7: - 8: - 9: -					
Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit:				245 km/h	
Achsen und Radaufhängung					
30. Spurweite:				1 1591 mm 2 1585 mm 3 - mm	
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:					
Achse 1:				225/45 R18 095 Y XL 7.5Jx18 ET40 Klasse A C1	
Achse 2:				255/40 R18 099 Y XL 9Jx18 ET58 Klasse A C1	
Achse 3:				-	
Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse:				mechanisch (A0)	
Aufbau 38. Code des Aufbaus				(AA) 40. Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ (9)
41. Anzahl und Anordnung der Türen:				4,2 links, 2 rechts (A0)	
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):				5	
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):				-	
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:				-	
Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel				Fahrgeräusch 67,00 dB(A)	
bei der Motordrehzahl 3325 min ⁻¹				Standgeräusch: 73,00 dB(A)	
47. Abgasnorm:				Euro 6(AP)	

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	2198	kg
47.1.2. Stirnfläche: 2.240 m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills:	entfaellt	cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0.f0 116.5 N	47.1.3.0.f1 0.475 N/(km/h)	47.1.3.0.f2 0.02746	N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus:	47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:	3b	
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein	
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		
	715/2007*2018/1832AP		

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	173,8	-	-	mg/km
NO _x :	13,4	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,03	-	-	mg/km
Partikelzahl:	1,14 * 10 ¹⁰	-	-	km ⁻¹
THC:	7,5	-	-	mg/km
NMHC:	5,6	-	-	mg/km
THC+NO _x :	-	-	-	mg/km
NH ₃ :	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte	NO _x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen:				
WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:	
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- Wh/km	
Mittel:	- g/km	- l/100km	- Wh/km	
Hoch:	- g/km	- l/100km	- Wh/km	
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- Wh/km	
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- Wh/km	

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	Nein (N)
3.2.2 Einsparungen durch WLTP	- g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch
Niedrig:	215 g/km	9.5 l/100km	- m³/100km - kg/100km 223 Wh/km
Mittel:	146 g/km	6.4 l/100km	- m³/100km - kg/100km 185 Wh/km
Hoch:	131 g/km	5.8 l/100km	- m³/100km - kg/100km 173 Wh/km
Höchstwert:	141 g/km	6.2 l/100km	- m³/100km - kg/100km 208 Wh/km
Innerorts:			200 Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	149 g/km	6.6 l/100km	- m³/100km - kg/100km 193 Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	4 g/km	0.2 l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	12 g/km	0.5 l/100km	- m³/100km - kg/100km 180 Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 15 : Stoßfänger vorne Steinschläge




Bild 16 : Stoßfänger vorne Steinschläge und zerkratzt




Bild 17 : Felge vorne links zerkratzt




Bild 18 : Stoßfänger hinten verschrammt und deformiert




Bild 19 : Stoßfänger hinten verschrammt und deformiert



Bild 20 : Felge hinten rechts verschrammt




Bild 21 : Anfahrschaden vorne rechts



Bild 22 : Anfahrschaden vorne rechts




Bild 23 : Stoßfänger hinten verschrammt und deformiert




Bild 24 : Anfahrschaden Außenspiegel rechts




Bild 25 : Anfahrtschaden Außenspiegel rechts




Bild 26 : Windschutzscheibe Steinschläge



Bild 27 : Windschutzscheibe Steinschläge




Bild 28 : Türverkleidung hinten links eingekerbt



Bild 29 : Türverkleidung hinten links eingekerbt




Bild 30 : Achse 1, Reifen Links 1

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	390573
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	C-Class
Variante	Avantgarde Line C 300 E PHEV
Listenpreis	56.980,00
VIN	W1KAF5EB9PR111071
Erstzulassungsdatum	1.7.2023
Kennzeichen	M AV178E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 390573

24.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026107337	07.05.2026	Beifahrerseite Außenspiegel	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
31.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Das Fahrzeug wies, soweit erkennbar, alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren in Form von Steinschlägen, Kratzern und kleinen Dellen an Karosserie und Karosserieanbauteilen auf. Des Weiteren waren gebrauchsbedingte Abnutzungsspuren im Fahrzeuginnenraum vorhanden. Daher sind Differenzen zwischen beschriebener und tatsächlicher Ausstattung nicht ausgeschlossen. Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen. 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.07.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	C 300 e 9G-TRONIC Avantgarde
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KAF5EB9PR111071
HSN / TSN	2222 / BCX	Schlüssel-Nr.	10080018
Km-Stand abgelesen	117529	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	150	Hubraum (ccm)	1999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK / Metallic

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 Y	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /S	5 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	5 mm
2 links	255 / 40 R 18 99 Y	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	5 mm
rechts	255 / 40 R 18 99 Y	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /S Schaden; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Continental / WinterContact TS 850 P FR	W /O	5 mm
225 / 50 R 17 98 H	Continental / WinterContact TS 850 P FR	W /O	5 mm
225 / 50 R 17 98 H	Continental / WinterContact TS 850 P FR	W /O	5 mm
225 / 50 R 17 98 H	Continental / WinterContact TS 850 P FR	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Akustischer Umfeldschutz, Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Doppelcupholder vorne, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckstoßfänger in Wagenfarbe, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Instrumententafel-Oberteil in Schwarz, Instrumententafel-Unterteil in Schwarz oder Macchiatobeige mit Kontrastziernaht, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorn, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 11kW, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Ottopartikelfilter, Paket: AVANTGARDE Exterieur (300e), Paket: Ablage, Paket: Innenraumlichtpaket, Paket: Park, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Zentral-Display, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Rautenoptik silbergrau

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
889	KEYLESS-GO
881	Kofferraumdeckel-Komfortschließung
	Lackierung: Metallic
9B2	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestation, 5m, glatt 11kW
D1F	Paket: Assistenz
D1I	Paket: Infotainment-Paket
D1L	Paket: Licht

P55	Paket: Night (300e mit Avantgarde Exterieur)
DAP	Paket: Public-Charging
P49	Paket: Spiegelpaket
	Polster: Ledernachbildung ARTICO
853	Radiozubehör: Advanced Soundsystem
22U	Radiozubehör: MBUX Entertainment
38U	Remote und Charging Services Plus
22R	Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design
652	Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert
4R4	Räder: Winterkomplett Räder M+S 4fach 43,2 cm (17") Leichtmetallräder 5-Speichen-Design
7U2	Sitze: Komfortsitze
543	Sonnenblenden ausziehbar
B51	TIREFIT mit Reifenfüllkompressor
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorkontrolleuchte Status ein, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
2. Anfahrschaden vorne rechts, instandsetzen (Bild 21, 22)
3. Stoßfänger hinten verschrammt und deformiert, erneuern (Bild 18, 19, 23)
4. Felge hinten rechts verschrammt, glanzgedreht, erneuern
5. Anfahrschaden Außenspiegel rechts, instandsetzen (Bild 24, 25)
6. Windschutzscheibe Steinschläge, erneuern (Bild 26, 27)
7. Türverkleidung hinten links eingekerbt, erneuern (Bild 28, 29)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne links zerkratzt, (Bild 17)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	5 mm	SS
Legende		S/ Sommer /S Schaden /O Original