



BMW 1:

Onderstelnummer:	WBA7M710507H22730	Versie:	
1ste ingebruikname:	4/08/2021	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	147587	KW:	
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	Grijs
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type velgen (gemonteerd)	Aluminium
Transmissie:		Parkeerplaats	2222
Brandstof:	Diesel		
Type velgen (gemonteerd)	Aluminium		
Gelijkvormigheidsattest	Ja		
Categorie	Personenwagen		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		
Inschrijvingsbewijs deel Home	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Hoedenplank/rolhoes	
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren vooraan	
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren achteraan	
Radio multimedia		Type trekhaak	Geen trekhaak
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		

Beperkte technische diagnose

Banden

	225/45/17/94 W			
Zomerbanden:	V L	Goodyear: 4 mm	V R	Goodyear: 5 mm
	A L	Vredestein: 5 mm	A R	Goodyear: 5 mm

Bandenprofiel diepte V L	4.0
Bandenprofiel diepte V R	5.0
Bandenprofiel diepte A L	5.0
Bandenprofiel diepte A R	5.0
Bandenmaat V L	225/45 R 17 94 W
Bandenmaat V R	225/45 R 17 94 W
Bandenmaat A L	225/45 R 17 94 W
Bandenmaat A R	225/45 R 17 94 W
Type band V L	Zomer
Type band V R	Zomer
Type band A L	Zomer
Type band A R	Zomer
Bandenmerk VL	259
Bandenmerk VR	259
Bandenmerk AL	2480
Bandenmerk AR	259

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Totale kosten excl. BTW	1430,81
Interieur, Versleten, Aanvaardbaar	0,00



Bekl zitting V L, Vlek, Reinigen	29,16
----------------------------------	-------



Bekl zitting V R, Vlek, Reinigen	29,16
----------------------------------	-------



Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	296,58
---	--------



Voorruit, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------



Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	133,03
---	--------



Buitenspiegel kap L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
--	------



Velg alu A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	133,03
---	--------



Deur A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------



Bekleding drempel L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
--	------



Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	296,58
---	--------



Achterraut, Kras(sen), E - Vervangen	380,24
--------------------------------------	--------



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	133,03
---	--------



Buitenspiegel voet R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---	------



Velg alu A R gepolierd, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---	------

