GN080PJ

Immatriculation (A)

GN080PJ



Le

05/11/2026

À

OL NANTERRE, 1 RUE DU 1ER MAI, AXE SEINE, 92000 NANTERRE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/96e81b47-6465-4e32-bff0-ed1fd403f778

Détails du véhicule

Documents

Extérieur

Roues

Intérieur


Equipements

DÉTAILS DU VÉHICULE

Identification

Assurez-vous qu'il s'agisse bien du bon véhicule avant de continuer. En cas de problème, contactez immédiatement Trustoo	[redacted]
Immatriculation (A)	GN080PJ


Photo du numéro de série sur châssis véhicule



Caractéristiques

Clé principale	[redacted]
Double de clé	[redacted]
⚠️ Si une des 2 clés est manquante, veuillez ajouter en plus un défaut à «Double de clé (reprogrammation)» *Défaut/Manquant/Réaliser* ⬇️⬇️⬇️	[redacted]
Double de clé (reprogrammation)	[redacted]

Photo clés



Kilométrage 27899

Photo kilométrage moteur tournant




Niveau de carburant 50%

DOCUMENTS

Contrôle technique

⚠️ ATTENTION, pour le contrôle technique, bien vérifier dans la fiche mission si le véhicule a plus de 4 ans (🔴) ou moins de 4 ans (🟢) pour facturer en fonction ⚠️	
Véhicule plus de 4 ans	NON
Contrôle technique	
⚠️ ATTENTION, la photo du coin de pare-brise où se trouve généralement l'attestation du contrôle technique est à faire obligatoirement dans tous les cas ⚠️	

Photo contrôle technique



Entretien

Kilométrage du prochain entretien	
Photo échéance prochain entretien	

Autres documents

Vignette Crit'Air	Vignette 1
Carte SD	

EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Soubassements

Protection sous moteur	
Soubassement	

Photo soubassement avant



Photo soubassement latéral droit





Photo soubassement arrière



Photo soubassement latéral gauche



Avant


⚠️ Pour les petits dommages, encodez le dommage normalement mais ajoutez "ACCEPTABLE" en commentaire et modifiez le prix à 0€ ⚠️

Si véhicule stické ou grêlé sur au moins 3 éléments, mettre défaut dans "CAISSE COMPLETE" (stickage stickage/retrait ; grêle bosses/réparer)

Caisse complète

DÉFAUT






Véhicule grêlé, impact sur capot avant toit, brancard gauche, porte, arrière gauche et capot.

Spoiler de pare-chocs

Pare-chocs avant

DÉFAUT PARE-CHOC PEINT





Grille de pare-chocs

Plaque d'immatriculation avant

Radar avant

Caméra avant

Calandre

Phare avant droit

Phare avant gauche

Optique avant droit

Optique avant gauche	
Antibrouillard avant droit	
Antibrouillard avant gauche	
Capot	
⚠️ Pour les éclats pare-brise : hors champ de vision = REPARATION // champ de vision = REMPLACEMENT ⚠️	
Pare-brise	
Essui-glace avant	
Montant de pare-brise	

Droite

⚠️ Pour les petits dommages, encodez le dommage normalement mais ajoutez "ACCEPTABLE" en commentaire et modifiez le prix à 0€ ⚠️	
Aile avant droite	
Elargisseur d'aile avant droit	
Porte avant droite	
Poignée de porte avant droite	
Rétroviseur droit	
Vitre latérale avant droite	
Joint de porte avant droite	
Porte arrière droite	
Porte coulissante droite	
Poignée de porte arrière droite	


Vitre latérale arrière droite	
Panneau latéral droit	
Joint de porte arrière droite	
Baguette latérale droite	
Bas de caisse droit	
Aile arrière droite	
Elargisseur d'aile arrière droit	

Arrière

⚠️ Pour les petits dommages, encodez le dommage normalement mais ajoutez "ACCEPTABLE" en commentaire et modifiez le prix à 0€ ⚠️	

Pare-chocs arrière

DÉFAUT PARE-CHOC PEINT





Plaque d'immatriculation arrière

Capteur de recul

Antibrouillard arrière

Hayon

Porte arrière

Poignée de porte arrière

Caméra de recul

Feu arrière gauche

Feu arrière droit	
Lunette Arrière	
Vitre de porte arrière	
Essui-glace arrière	
Feu arrière central	
Joint de coffre	
Joint de porte arrière	
Benne	

Gauche

⚠️ Pour les petits dommages, encodez le dommage normalement mais ajoutez "ACCEPTABLE" en commentaire et modifiez le prix à 0€ ⚠️	

Aile avant gauche

DÉFAUT





Elargisseur d'aile avant gauche

Porte avant gauche

Poignée de porte avant gauche

Rétroviseur gauche

Vitre latérale avant gauche

Joint de porte avant gauche

Porte arrière gauche

Porte coulissante gauche

Poignée de porte arrière gauche	
Vitre latérale arrière gauche	
Panneau latéral gauche	
Joint de porte arrière gauche	
Baguette latérale gauche	
Bas de caisse gauche	
Aile arrière gauche	
Elargisseur d'aile arrière gauche	

Toit & autres

⚠️ Pour les petits dommages, encodez le dommage normalement mais ajoutez "ACCEPTABLE" en commentaire et modifiez le prix à 0€ ⚠️	
Toit	
Antenne	
Toit ouvrant	
Barres de toit	
Trappe à carburant	
Elément de carrosserie	
Accessoire	
Traces de réparations	

ROUES

Roues Global

Vis antivol	OUI
Douille antivol	OUI
Cache-écrou	
Cache-moyeu	

Roues AVANT


ROUES AVANT - Type de pneu	Été
ROUES AVANT - Type de freinage	FREINS À DISQUES
ROUES AVANT - Usure disques	50% restant
ROUES AVANT - Usure plaquettes	50% restant
ROUES AVANT - Taille des jantes	17" (200€)

Roue AVANT GAUCHE

Photo roue avant gauche



Photo mesure usure pneu avant gauche



Mesure usure pneu avant gauche	<4MM
⚠️ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇️⬇️⬇️	
Prix pneumatique en fonction de la taille de jante (⚠️ à modifier manuellement ⚠️) : - 15" = 200€ - 16" = 200€ - 17" = 200€ - 18" = 250€ - 19" = 250€ - 20" = 350€ - 21" = 450€ - 22" = 500€ - 23" = 550€	

Pneu avant gauche

USÉ (HORS TOLÉRANCE)



Jante avant gauche

DÉFAUT JANTE ALU STANDARD



Enjoliveur avant gauche

Pare-boue avant gauche

Roue AVANT DROITE

Photo roue avant droite



Photo mesure usure pneu avant droit



Mesure usure pneu avant droit	4MM
⚠️ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇️⬇️⬇️	
Prix pneumatique en fonction de la taille de jante (⚠️ à modifier manuellement ⚠️) : - 15" = 200€ - 16" = 200€ - 17" = 200€ - 18" = 250€ - 19" = 250€ - 20" = 350€ - 21" = 450€ - 22" = 500€ - 23" = 550€	
Pneu avant droit	

Jante avant droite	DÉFAUT JANTE ALU STANDARD



Enjoliveur avant droit	
Pare-boue avant droit	

Roues ARRIERE

ROUES ARRIERE - Type de pneu	Été
ROUES ARRIERE - Type de freinage	FREINS À DISQUES
ROUES ARRIERE - Usure disques	75% restant
ROUES ARRIERE - Usure plaquettes	75% restant
ROUES ARRIERE - Taille des jantes	17" (200€)

Roue ARRIERE DROITE

Photo roue arrière droite



Photo mesure usure pneu arrière droit



Mesure usure pneu arrière droit	4MM
⚠️ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇️⬇️⬇️	
Prix pneumatique en fonction de la taille de jante (⚠️ à modifier manuellement ⚠️) : - 15" = 200€ - 16" = 200€ - 17" = 200€ - 18" = 250€ - 19" = 250€ - 20" = 350€ - 21" = 450€ - 22" = 500€ - 23" = 550€	
Pneu arrière droit	

Jante arrière droite

DÉFAUT JANTE ALU STANDARD



Enjoliveur arrière droit


Pare-boue arrière droit

Roue ARRIERE GAUCHE

Photo roue arrière gauche



Photo mesure usure pneu arrière gauche



Mesure usure pneu arrière gauche	4MM
⚠️ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇️⬇️⬇️	
Prix pneumatique en fonction de la taille de jante (⚠️ à modifier manuellement ⚠️) : - 15" = 200€ - 16" = 200€ - 17" = 200€ - 18" = 250€ - 19" = 250€ - 20" = 350€ - 21" = 450€ - 22" = 500€ - 23" = 550€	
Pneu arrière gauche	
Jante arrière gauche	
Enjoliveur arrière gauche	
Pare-boue arrière gauche	

Roue de secours

Photo roue de secours

Roue de secours	NON ÉQUIPÉ
Roue de secours	NON ÉQUIPÉ
Pneu roue de secours	
Réparation roue (compresseur)	
Réparation roue (recharge)	

Réparation roue (kit complet)	
Kit sécurité (gilet + triangle)	PRÉSENT

INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo volant




Photo tableau d'instrument





Photo du siège AVG



⚠️ Dans le cas des véhicules ayant 2 coffres (véhicules électriques), faire la photo de chacun des 2 coffres ⚠️

Photo du coffre



Photo intérieur arrière





Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo du siège AVD



Intérieur avant

⚠️ Si plus de 2 éléments sont sales, noter "HABITACLE / SALE / NETTOYER" plutôt que de noter les éléments individuellement ⚠️

Volant	
Combiné d'instrument	
Rétroviseur central	
Siège conducteur	
Siège passager	
Ceinture	
Tapis	
Plafonnier	
Tableau de bord	
Comodo	
Ecran central	
Boite à gant	
Allume cigare	
⚠️ Si plus de 2 éléments sont sales, noter "HABITACLE / SALE / NETTOYER" plutôt que de noter les éléments individuellement ⚠️	
Habitacle	
Elément d'habitacle	

Intérieur arière

Ceinture	
Moquette	
Toile de pavillon	

Plancher de coffre	
Caisse arrière	
Panneau arrière	
Banquette arrière	


Coffre

Coffre	
Cache-bagage	
Plage arrière	
Véhicule électrique ou hybride rechargeable	NON
⚠️ ATTENTION, pour les câbles de recharge, bien vérifier ce qui est fourni de base dans la fiche mission pour facturer en fonction ⚠️	
Câble de recharge	
Nombre de câbles de recharge domestique	
Nombre de câbles de recharge rapide	
Photo des câbles de recharge	

EQUIPEMENTS

Moteur

Photo compartiment moteur



Niveau d'huile	BON
Niveau liquide de refroidissement	BON
Niveau liquide de frein	BON
Etat de la courroie d'accessoires	BON
Insonorisant capot moteur	

Essai stationnement

Tableau de bord (voyants)	
Climatisation	ÉQUIPÉ ET FONCTIONNEL
Lave glace fonctionnel	FONCTIONNEL
Radar/caméra de recul	ÉQUIPÉ ET FONCTIONNEL