

Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI Performance
2017 - 169 kW / 230 PK - Benzine - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	WVWZZZAUZHW324856
Eerste registratie	16-03-2017
APK geldig tot	16-03-2025
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	165.224 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	08-07-2026
Definitieve kilometerstand	165.224 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	

Motorinhoud	1.984
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	147
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 5

Armsteun voor	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Klimaatregeling	Lichtmetalen velgen	Schuif / open dak
---------------	---	-----------------	---------------------	-------------------

Aanwezig bij voertuig 1

Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	19
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2017	 Vermogen 169 kW / 230 PK	 Brandstof Benzine
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 165.224 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-04-2022

Schades (30)

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Entertainment scherm functioneert niet naar behoren+ omljsting manco

Technische schade - Technisch


Soort schade
Geluid
Oplossing
-



Omschrijving
Niet originele uitlaat + hangt los

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
Tpms kan niet worden reset ivm entainment scherm niet functioneert

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
Melding bandenspanning en EPC lampje brandt.

Technische schade - Technisch


Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Motorkap isolatie hangt los

Technische schade - Technisch

Soort schade
Motormanagement
Oplossing
-



Omschrijving
Motor loopt zeer slecht en gaat zo nu en dan vanzelf uit. Diverse meldingen in het geheugen.

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
+ naafkapje manco

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
+ naafkapje manco

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
+ naafkapje manco

Schade exterieur - Portier rechtsachter


Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

+ naafkapje manco

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel links

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor


Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade
Vlek
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade
Brandgaatje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade
Vlek
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Achterbank

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 14 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 6 gemelde schade -

Technisch opmerking 6 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
16-03-2017	Eerste toelating	
13-01-2020		Autobedrijf
15-01-2020	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Overig zakelijk
24-02-2021		Overig zakelijk
18-03-2023		Autobedrijf
06-07-2023	Laatste tenaamstelling	Particulier
16-03-2025	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- achteropkomend verkeer waarschuwing
- achteruitrijcamera
- airco automatisch
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun achter
- armsteun voor
- audioinstallatie met CD-speler
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- binnenspiegel automatisch dimmend
- Bluetooth
- boordcomputer
- bots herkenning en activatie
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- dakspoiler
- dimlichten automatisch
- elektrische ramen achter
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- hoofdsteunen anti-whiplash
- knie airbag(s)
- LED achterlichten
- leder versnellingspook
- lendesteun(en) verstelbaar
- lichtmetalen velgen 17"
- multimedia-voorbereiding
- parkeersensor voor en achter
- passagiersairbag
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- regensensor
- sperddifferentieel
- sportonderstel
- sportstoelen
- start/stop systeem
- stuur leder

stuur multifunctioneel

stuur verstelbaar

stuurbevestiging snelheidsafhankelijk

vermoeidheids herkenning

vervolgbotsing preventie

zij airbag(s) voor

Extra foto's

