

PEUGEOT 3008

-

Immatriculation	**GT-882-ZZ**
VIN	**VF3MRHPYERS014785**
Kilométrage	**40 319 km**
Première immatriculation	**06/02/2024**
Couleur carrosserie	**Gris Foncé**

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	**ARES LOCATION**	Date de l'inspection	**18/09/2026 12:06:56**
Adresse d'inspection	**5 RUE LEON MAURICE NORDMANN 92250 LA GARENNE-COLOMBES**		

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	**PEUGEOT**	Type de carrosserie	**MPV**
Modèle	**3008**	Nbre portes	**5**
VIN	**VF3MRHPYERS014785**	Nbre sièges	**5**
Première immatriculation	**06/02/2024**	Transmission	**Avant**
Kilométrage	**40 319 km**	Couleur intérieur	**Noir**
Catégorie	**Vehicule particulier**	Couleur carrosserie	**Gris Foncé**

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	**Oui**	Manuel d'utilisation	**Oui**
Nbre clés total	**2**	Certificat immatriculation (original)	**N/A**
Nbre clés télécommandes	**2**	Certificat immatriculation (original)	**Non**

OPTIONS


Batterie fonctionnante	**Oui**	Camera de recul	**Oui**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Cache bagages	**Oui**
Véhicule roulant	**Oui**	Compresseur	**Oui**
Niveau carburant	**100**	Kit réparation	**Oui**
GPS	**Oui**	Nature de peinture	**Metallisé**

PNEUS

Pneus montés


Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	4,1 mm	Michelin	215/65 R 17 103 V	Eté	Aluminium	Non
Avant	Droite	4,1 mm	Michelin	215/65 R 17 103 V	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	4,9 mm	Michelin	215/65 R 17 103 V	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Droite	4,1 mm	Michelin	215/65 R 17 103 V	Eté	Aluminium	Non

DOMMAGES


Coffre / hayon

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**




Répétiteur G

Type de dommage	**Cassé**
Mode de réparation	**E - Remplacer**






Jante alum. AVD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Jante alum. ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**











Jante alum. AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Spoiler AV


Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Revêtement assise siège AVG

Type de dommage	**Tache**
Mode de réparation	**Nettoyer**





Moulure de coffre

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**

PHOTOS COMMERCIALES







