

24.02.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MERCEDES E-Klasse E 400 d 4MATIC T Autom. Kombi 5-türig 2925 ccm 330 PS / 243 KW Diesel Automatik

Amtliches Kennzeichen: F -RL 1860 Fahrgestell-Nummer: W1K2132231B048022
Vertrags-Nummer: 76398076 Erstzulassung: 22.02.2022
Internes KZ: 14863857 Kilometer-Stand: 82790

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES E-Klasse E 400 d 4MATIC T Autom. Kombi 5-türig 2925 ccm 330 PS / 243 KW Diesel Automatik

Lackierung: Graphitgrau Metallic

Polsterung: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Norwich

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **59.005,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

AIR BODY CONTROL	1.500,00
AVANTGARDE Interieur	1.320,00
Adaptiver Fernlicht-Assistent	180,00
Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC	0,00
Ambientebeleuchtung (mit 64 Farben und 3 Farbzonen)	0,00
Anhängervorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung, elektrisch schwenkbar	960,00
Burmester® Surround-Soundsystem	850,00
Business-Paket	2.700,00
Entfall MBUX Augmented Reality für Navigation	-390,00
Entfall Schriftzug am Heck	0,00
Fahrassistenz-Paket Plus	2.430,00
Fernbedienung für Standheizung	200,00
Graphitgrau Metallic	0,00
Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte	0,00
Konnektivitäts-Paket Navigation	0,00
Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l (60l für Diesel Plug-In Hybride)	0,00
Lackierung Metallic	870,00
Ledernachbildung ARTICO/Stoff Norwich schwarz (nur i.V. mit AVANTGARDE Interieur)	0,00
MBUX Augmented Reality für Navigation	0,00
MBUX High-End Paket	0,00
Park-Paket mit 360°-Kamera	460,00
Park-Paket mit Rückfahrkamera	0,00
Scheibenwaschanlage beheizt	170,00
Sidebags im Fond links und rechts	380,00
Sitzheizung vorne	0,00
Sitzkomfort-Paket	0,00
Smartphone Integration bestehend aus Apple CarPlay und Android Auto	0,00
Spiegel-Paket	550,00
Standheizung	1.220,00
TIREFIT mit Reifenfüllkompressor	50,00
Verkehrszeichen-Assistent	0,00
Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe	0,00
Widescreen Cockpit (momentan nicht als Bestandteil vom MBUX High-End Paket u. Business-Paket lieferbar)	0,00
Winter-Komplettträger M+S, LM 18", 5-Speichen-Design, schwarz lackiert und glanzgedreht mit 245/45 R	2.250,00
Winterräder ab Werk montiert	0,00
Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell	0,00
zus. Ausstattung 2	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **74.705,00**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **88.898,95**

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES E-Klasse E 400 d 4MATIC T Autom. Kombi5-türig 2925 ccm 330 PS / 243 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	243 / 330	Hubraum:	2925
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	178
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,800	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,300
Leergewicht (kg):	2015	zul. Gewicht (kg):	2695

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 76398076
Amtliches Kennzeichen: F -RL 1860
Übersicht erstellt am: 24.02.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 400 d 4MATIC T Autom. Kombi5-türig 2925 ccm 330 PS / 243 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
03.04.2025	9059935162	Glasschaden	Blinker vorne Fahrerseite Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein
20.01.2025	9059918169	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
27.02.2023	9059841127	Eigenverschulden	Reifen vorne Beifahrerseite Riss Alufelge vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 76398076
Amtliches Kennzeichen: F -RL 1860
Übersicht erstellt am: 24.02.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 400 d 4MATIC T Autom. Kombi5-türig 2925 ccm 330 PS / 243 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
21.03.2023	22906	Inspektion und Wartung
04.04.2024	44561	Bremsflüssigkeitswechsel
04.04.2024	44561	Inspektion und Wartung
12.03.2025	64103	Inspektion und Wartung
12.03.2025	64103	Inspektion und Wartung
12.03.2025	64103	TÜV/AU (MwSt-frei)
12.03.2025	64103	TÜV/AU (MwSt-frei)
12.03.2025	64103	Wartungszusatzumfänge
12.03.2025	64103	Wartungszusatzumfänge
19.03.2025	64103	Inspektion und Wartung
19.03.2025	64103	TÜV/AU (MwSt-frei)
19.03.2025	64103	Wartungszusatzumfänge
26.01.2026	80425	Wartungszusatzumfänge
26.01.2026	80425	Bremsflüssigkeitswechsel
26.01.2026	80425	Bremsflüssigkeitswechsel
26.01.2026	80425	Inspektion und Wartung
26.01.2026	80425	Inspektion und Wartung
26.01.2026	80425	Wartungszusatzumfänge
03.02.2026	80425	Bremsflüssigkeitswechsel
03.02.2026	80425	Inspektion und Wartung
03.02.2026	80425	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln


Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Köln
Hugo-Eckener-Str. 26
50829 Köln
Telefon 0221 / 17958-0
Fax 0221 / 17958-142
E-Mail koeln.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Sven Mock
Tel. direkt 0221 17958-0
Tel. mobil 0170 3287383

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

F RL1860

FIN

W1K2132231B048022

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210004885
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
05.02.2026, per Mail.
19.02.2026, 13:00 Uhr, durch Herrn Sven Mock bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Köln, Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln, im Beisein von Herrn Lindau.
19.02.2026
Vertragsnummer 76398076
Auftragsnummer 31123017
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf
Betriff

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-822,00 EUR
-690,76 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen

mit MwSt.
ohne MwSt.

-822,00 EUR
-690,76 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Derzeit befindet sich der Winterradsatz am Fahrzeug. Der Sommerradsatz befindet sich im Fahrzeug.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Zum Zeitpunkt der Besichtigung fehlten Teile, welche demzufolge nicht in Augenschein genommen werden konnten. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.02.2022	Letzte Zulassung	22.02.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	E 400 d 4Matic T 9G-TRONIC Avantgarde	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2132231B048022	HSN / TSN	2222 / BAJ
Schlüssel-Nr.	10388122	Km-Stand abgelesen	82660
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	6 / Reihomotor	Leistung (kW)	243
Hubraum (ccm)	2925	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 18 100 V	Michelin / Pilot Alpin PA4 * MO FSL	W /O	5 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 V	Michelin / Pilot Alpin PA4 * MO FSL	W /O	5 mm
2 links	245 / 45 R 18 100 V	Michelin / Pilot Alpin PA4 * MO FSL	W /O	5 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 V	Michelin / Pilot Alpin PA4 * MO FSL	W /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.04.2027			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 18 100 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 * FP S /O		6 mm
245 / 45 R 18 100 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 * FP S /O		6 mm
245 / 45 R 18 100 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 * FP S /O		6 mm
245 / 45 R 18 100 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 * FP S /O		6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, AdBlue Behälter mit 23,5 l Fassungsvermögen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags links/rechts, Allradantrieb 4MATIC, Ambientebeleuchtung Premium mit 64 Farben und 3 Farbzonen, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar, Attention Assist, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bordcomputer, Brems-Assistent, aktiv, Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, EASY-PACK Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, EASY-PACK-Heckklappe, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem und Tieferlegung, Fahrwerk: Luftfederung an der Hinterachse mit Niveauregulierung, Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Einklemmschutz, 4fach, Fußmatten Velours, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Heckscheibenwischer, Innenhimmel in Stoff neva grau, KEYLESS-START, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kopfstützen 5-fach für Fahrer und Beifahrer 4-Wege verstellbar sowie im Fond 2-Wege, LED High Performance-Scheinwerfer, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder Nappa im 3-Speichen-Design, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole Klavierlackoptik schwarz, Mittelkonsole mit Spontanablage, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation: Festplatten-Navigation, PRE-SAFE-System, Paket: AVANTGARDE Extérieur (für 400 d, 450), Paket: Ablage, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Norwich, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung, Steckdose: 12-V-Steckdose im Laderaum, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
608	Adaptiver Fernlicht-Assistent
293	Airbag: Sidebags im Fond links und rechts
550	Anhängervorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung
489	Fahrwerk: AIR BODY CONTROL
	Lackierung: Metallic
DB3	Paket: Business (ohne MBUX Augmented Reality)
P20	Paket: Fahrassistent-Paket Plus
P47	Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera
P49	Paket: Spiegel
810	Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsystem
4R7	Räder: Winterkomplett Räder M+S 4fach 45,7 cm (18") Leichtmetallräder 5-Speichen-Design
651	Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert
875	Scheibenwaschanlage beheizt
228	Standheizung
B51	TIREFIT mit Reifenfüllkompressor
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 20.01.2026 bei Kilometerstand 80.421
bis Wartung verbleiben:	335 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Glanzgedrehte Winterfelge vorne rechts, zerkratzt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 7, 8)	742	100	-742	-623,53
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	742		-742	-623,53

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Glanzgedrehte Winterfelge hinten rechts,
zerkratzt,
Tür vorne links eingedellt,
Tür hinten links, Lackierung zerkratzt,
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Fehlende Teile

	Kosten Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Sommerradsatz, Nabenabdeckungen, fehlen	80	100	-80	-67,23
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	80		-80	-67,23

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Sven Mock

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Glanzgedrehte Winterfelge vorne rechts, zerkratzt mit Materialabtrag



Bild 8 : Glanzgedrehte Winterfelge vorne rechts, zerkratzt mit Materialabtrag