

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	Ford Focus	Wf06xxgcc6hd29751	21.12.2017	226303-

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.02.2027	219735	km	01.01.2026	239000	km	01.01.2027

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nacklackierung festgestellt	
ja	Kotflügel VR, Türe VR, HR

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	206,00 µm	Tür VR	357,00 µm	Tür HR	202,00 µm	Seitenteil HR	114,00 µm
Motorhaube	122,00 µm	Dach	135,00 µm	Heckklappe	111,00 µm		
Kotflügel VL	117,00 µm	Tür VL	118,00 µm	Tür HL	116,00 µm	Seitenteil HL	118,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Sommerreifen

Rad v.l.	3,4 mm	Rad h.l.	4,2 mm	Rad v.r.	3,5 mm	Rad h.r.	4,5 mm
Reifengröße:	215 55 R16				ohne		

Felgen:

Auffälligkeiten:	Beschädigt
------------------	------------

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:	eingelaufen / rostig	hinten rechts:	eingelaufen / rostig
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	Stark verschmutzt und fleckig
Vorderachse	Querlenkergummis gerissen	Seitenverkleidung	Verkratzt stark verschmutzt
Hinterachse		Fußraum	Stark verschmutzt
Auspuffanlage		Kofferraum	Stark verschmutzt
Getriebe		Dachhimmel	Stark verschmutzt
Kupplung		Geruch	Hunde Auto
Kühler		Klimaanlage	
Motor	Ölverlust	Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	G	Steinschläge
Motorhaube	G	Verkratzt, Steinschläge
Kotflügel VR		
Türe VR		
Türe HR	G	Kratzer
Seitenwand HR	L	Rost
Stoßfänger hinten	L	Verkratzt, Lackplatzer
Heckklappe	G	Verkratzt
Seitenwand HL	L	Delle, Rost, verkratzt
Türe HL		
Türe VL	I	Verformt
Dach	I	Dellen, Umweltschäden

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **SIN**

Bewertung durchgeführt von: **Ske**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____