


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZACNJECA RPS86027	Erstzulassung	28.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	33 394 km
Modell	COMPASS 1.5i GSE T4 48V e-Hybrid Altitud	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion	✗
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Kofferraum-/Laderaumboden	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	265,66€
Position		Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	286,66€
Beschreibung	Gebrochen	- Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		- Pauschale	-		

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,90	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	63,00€	Nettokosten	162,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,10		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	99,00€		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		

Sonstiges

5		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	153,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	153,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 761,66€