Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: W1V44760313819235) Aanbieder: Leasemaatschappij





MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI LANG AUT/ECC/NAV/PDC

Uitvoering volgens lease software: 116cdi lang 120kW rwd 9g-tronic aut

Km-stand	221857 km	**Soort voertuig**	Bedrijfsauto < 3500kg - grijs	**Ledig gewicht**	2000 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Wit		
Brandstof	Diesel	**Aantal deuren**	4		
Transmissie	Automaat	**Aandrijving**	Achter		
Datum eerste toelating	06-05-2021	**Aantal cilinders**	4	**Wielbasis**	320 cm
Datum eerste afgifte NL	06-05-2021	**Vermogen**	120 kW	**Laadvermogen**	1050 kg
Eerste registratie	Nederland	**CO2 uitstoot**	188 g/km	**APK t/m**	06-05-2027

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (*kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend*)

aanhanger assistent, Anti Blokkeer Systeem, achterklep, airco, Anti doorSlip Regeling, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, centrale vergrendeling met afstandsbediening, cruise control, dimlichten automatisch, elektronische remkrachtverdeling, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, passagiersairbag, regensensor, start/stop systeem, alarm klasse 1(startblokkering), stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, vermoeidheidsherkenning, tussenschot volledig, warmtewerend glas, zijschuifdeur rechts, zijwind assistent

Opgegeven opties door inspecteur

Climate Control / ECC, Cruise control, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Park Distance Control voor en achter, Schuifdeur links en rechts, Achterklep

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✔ Reservesleutel
✔ Krik	✔ Reservewiel
✔ Navigatie CD/DVD	✔ Instructieboekje
✔ Onderhoudsboekje (Digitaal)	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 2	Aantal hoofdsteunen	: 2
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Continental	225/55 R17
RV	6 mm	Zomer	Continental	225/55 R17
LA	3 mm	Zomer	Continental	225/55 R17
RA	2 mm	Zomer	Continental	225/55 R17

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Scherm rechtsvoor
Omschrijving:
Deuk
Gegeven oplossing:
Restylen




Deel:
Achterklep
Omschrijving:
Deuken
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Meerdere deukjes en krasjes
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Velg linksvoor
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Herstellen



Deel:
Dashboard
Omschrijving:
Montage gaten
Gegeven oplossing:
Herstellen



Deel:
Dak
Omschrijving:
Montagegaten
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Lijst achterbumper
Omschrijving:
Manco
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Montagegaten
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Deuken en krassen
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Zijschuifdeur links
Omschrijving:
Deuken en krassen
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Scherm linksachter
Omschrijving:
Montagegaten
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Extra foto's


Vin typeplaat


Vin ingeslagen


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Extra foto

Extra foto

Extra foto


Extra foto


Extra foto

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur