DEKRA
DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

Exportación PDF | Exportación foto

datos del vehículo

NIV	ZFA250000 02X01344	Fabricante	FIAT	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	1754MHD	Modelo	DUCATO 35 L3H3 Multijet (103 kW) Easy Pr	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	30/05/2023	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	105 481 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Clase de motor (combustible)	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	19/05/2026	Parque	CAMPA SONI PARK ALCALA		



Equipamiento Genérico

Elemento extraíble


Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔

Documento técnico

Neumáticos

Firestone 215/70/15 S Verano 4.0 mm

Firestone 215/70/15 S Verano 4.0 mm



Firestone 215/70/15 S Verano 5.0 mm

Firestone 215/70/15 S Verano 5.0 mm



Daños

1



Elemento	Guarnecido de puerta
Posición	Lateral Derecho
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

2



Elemento	Reparación interior
Posición	-
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

3



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

4



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

5



Elemento	Panel lateral
Posición	Lateral Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

6



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

7



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

8



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

9



Elemento	Panel lateral
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

Comentarios

Testigo de averia motor.

Costos estimados de la reparación

Total	**685,36€**

Exportación PDF | Exportación foto