



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	EM-SF10E
Berichtsnummer :	0000000920186-DE968		
Referenznummer:	31196415		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Select Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK281HFNJ047150	Laufleistung abgelesen:	59091 km
Erstzulassung / Baujahr:	17.02.2022 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	23.02.2026 ,
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 26 kW (35 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Dive in Jeju / SOL
Lackart:	-	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	27 / 27
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	55611 / 20.11.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	
Zustand aussen:		Zustand innen:	

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium
2. Achse - links / Zust.		215/55/ZR17/98W 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		215/55/ZR17/98W 4 mm
1. Achse - links / Zust.		215/55/R17/98W 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		215/55/R17/98W 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Ohne Felge
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/-- mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/-- mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/-- mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/-- mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Antriebsart: Frontantrieb • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Dachreling • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital) • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 100 kW (Dauer 26 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA) • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ablage tasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem: Radio RDS • Außenspiegel lackiert • Bremsassistent • Dachspoiler • Einparkhilfe hinten • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA) • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)



- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Select-Paket
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriff innen silber
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Schein- / Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2600 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Tauchgang in Jeju Uni
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:

Unterbodenprüfung:

Laufleistung plausibel:

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Lackschichtendickenmessung:

Bestehender Unfallschaden:

Hinweis:

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Dach	Verdellt	Instandsetzen und Lackieren
3.	Motorhaube	Steinschlag	Ohne Reparatur
4.	Türeinstieg Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
5.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag	Ohne Reparatur
6.	Seitenwand - Hinten - Links	Steinschlag	Ohne Reparatur
7.	Kotflügel Vorne - Rechts	Steinschlag	Ohne Reparatur
8.	Windschutzscheibe	Nicht Möglich	Ohne Reparatur
9.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
10.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
11.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
12.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
13.	Heckklappe	Beschädigt	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
14.	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Erneuern

15.	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair
16.	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
17.	Sitz Innenraum rechts hinten	Nicht Möglich	Ohne Reparatur
18.	Scheibenwischer - Hinten	Beschädigt	Erneuern
19.	2. Radsatz		Einbauen / Anbringen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Dach
Verdellt - Instandsetzen und Lackieren



2. Dach
Verdellt - Instandsetzen und Lackieren



2. Dach
Verdellt - Instandsetzen und Lackieren



2. Dach
Verdellt - Instandsetzen und Lackieren



2. Dach
Verdellt - Instandsetzen und Lackieren



3. Motorhaube
Steinschlag - Ohne Reparatur



4. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Ohne Reparatur



6. Seitenwand - Hinten - Links
Steinschlag - Ohne Reparatur



7. Kotflügel Vorne - Rechts
Steinschlag - Ohne Reparatur



8. Windschutzscheibe
Nicht Möglich - Ohne Reparatur



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



11. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



12. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



13. Heckklappe
Beschädigt - Smart Repair



14. Heckklappenverkleidung
Kratzer - Erneuern



14. Heckklappenverkleidung
Kratzer - Erneuern



15. Lenkrad
Kratzer - Smart Repair



16. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



16. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



16. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



17. Sitz Innenraum rechts hinten
Nicht Möglich - Ohne Reparatur



17. Sitz Innenraum rechts hinten
Nicht Möglich - Ohne Reparatur



18. Scheibenwischer - Hinten
Beschädigt - Erneuern



19. 2. Radsatz
- Einbauen / Anbringen



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter