



SKODA

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.2.1. Variante:

0.2.2. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e8*2007/46*0319*14, erteilt am 14.10.2021
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 25.05.2022

Mlada Boleslav, 25.05.2022

Ing. Milan Haken
Leiter TypprüfungDr.-Ing. Florian Weymar
Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100 km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [l]	Sonstige [l]
Innerorts	138			6.2		
Außerorts	93			4.1		
Kombiniert	110			4.9		
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [l]	Sonstige [l]
Niedrig	152			6.7		
Mittel	117			5.2		
Hoch	109			4.8		
Extra hoch	136			6.0		
Kombiniert	126			5.6		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

5.2. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1463##NO.30: A2 max 1457##NO.16.2.: with trailer axle 2:++44 kg##NO.35:##185/60 R15 84H#6.0JX15
ET38:##215/40 R17 87V#7.0JX17 ET46:##215/45 R16 86H#7.0JX16 ET46:##165/70 R14 81T M+S#5.0JX14 ET35:##185/60
R15 88H M+S#6.0JX15 ET38:##195/55 R15 85H M+S#6.0JX15 ET43:##195/55 R15 85H M+S#6.0JX15 ET38:##NEDC values
are stated beyond the legislative requirements:##

1. Anzahl der Achsen / Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1 , Achse 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs : non-automated
4. Radstand [mm]: 2455
4.1. Achsabstand [mm]: 2455
5. Länge [mm]: 4313
6. Breite [mm]: 1732
7. Höhe [mm]: 1478
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1101
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1146
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1548
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]: 780 / 810
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 2348
18. Technisch zulässige max. Anhängermasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers [kg]:
18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 800
18.4. Ungelenkten Anhänger [kg]: 550
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 50
20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: *CHY777777*
22. Arbeitsweise: Positive ignition / 4 stroke
23. Reiner Elektroantrieb: no
23.1. Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 3; in Line
25. Hubraum [cm³]: 999
26. Kraftstoff: petrol
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: mono fuel vehicle
26.2. Typ des Zweistoffmotors:
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 44.00 bei 5000
27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

28. Getriebe (Typ): manual
Gang: 1 2 3 4 5 6 7 8 R
28.1. Übersetzungsverhältnisse: 3.643 1.955 1.211 0.920 0.764
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: 4.813 4.813 4.813 4.813 4.813
28.1.3. Gesamtübersetzung:
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 164
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1441 / 1435
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzkategorie / Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:
Achse 1: 185/60 R15 84H / 6.0JX15 ET38 / B / C1
Achse 2: 185/60 R15 84H / 6.0JX15 ET38 / B / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: blue
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / e. 2, ri. 2, ba. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz): 5
42.1. Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
46. Geräuschpegel
Standgeräusch [dB(A)] bei min⁻¹: 77.00 bei 3750
Fahrgeräusch [dB(A)]: 67.00
Abgasnorm: EURO 6 AP

47. Abgasnorm:
47.1. Parameter für Emissionsmessung von Vnd: EURO 6 AP
47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1220
47.1.2. Querschnittsfläche [m²]:
47.1.3. Straßenlastkoeffizienten
 f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:

f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
76.4	0.637	0.02814

47.2. Fahrzyklus: 3b
47.2.1. Fahrzyklusklasse:
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{act}):
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: no
48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren:		Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]					
		CO	THC	NMHC	NOx	THC + NOx	NH ₃ [ppm]
		Benzin/ Diesel	315.5 32.4	30.4	11.9	-----	-----
		Gas	-----	-----	-----	-----	-----
		andere	-----	-----	-----	-----	-----

2.2. Prüfverfahren:		Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]					
		CO	THC	NMHC	NOx	THC + NOx	NH ₃ [ppm]
		Benzin/ Diesel	-----	-----	-----	-----	-----
		Gas	-----	-----	-----	-----	-----
		andere	-----	-----	-----	-----	-----

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]
Vollständige RDE-Fahrt: 60.0 6.00 ET11
Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 6.00 ET11




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 14 : Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 15 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 16 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Tirefit, abgelaufen



Bild 20 : Antennenstab, Tierbiss

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
17.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 125 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.06.2022	Letzte Zulassung	28.06.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Skoda
Typ / Verkaufsbez.	Fabia Combi (NJ5)(08.2014->) / Fabia Combi 1.0 MPI Ambition (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJA6NJ9NZ030557	HSN / TSN	8004 / AUK
DAT Europa-Code®	018000090030015	DAT Marktindex	DE00G 6298
Km-Stand abgelesen	29297	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	44	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe	Blau / K4, LV5F
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 60 R 15 88 H	Goodride / Allseason Z-401	A / O	4 mm
rechts	185 / 60 R 15 88 H	Goodride / Allseason Z-401	A / O	4 mm
2 links	185 / 60 R 15 88 H	Goodride / Allseason Z-401	A / O	5 mm
rechts	185 / 60 R 15 88 H	Goodride / Allseason Z-401	A / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 08.04.2026			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten, 6 Lautsprecher, Ablagefach für Regenschirm, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle), Ausstattungs-Paket: Ambition, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 36 Ah, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergieerückgewinnung, Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm), Brillenfach, Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fensterheber elektrisch vorn, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth, Generator 90 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 5-Gang, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn, Kältemittel R 134 A, Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Modellpflege, Motor 1,0 Ltr. - 44 kW MPI, Multifunktionsanzeige, Notrufsystem, Radioempfang digital (DAB+), Raucher-Paket, Reifen 185/60 R15 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Grau, SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto), Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Sound-Paket Surround, Stahlfelgen 6x15, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Trommelbremse hinten, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
16000	Dachreling
32705	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
80601	Motor 1,0 Ltr. - 44 kW MPI KAT (CHYE)
38005	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
70603	Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
18610	Fahrassistent-System: Fernlichtassistent
42926	Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung
3844	Infotainment-Paket Amundsen
27225	Mittelarmlehne vorn inkl. USB-Ladeanschlüsse (2)
25058	Mobile Online Dienste
18020	Scheinwerfer LED
23103	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
11755	Sonderlackierung Energy-Blau

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 728 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tirefit, abgelaufen, erneuern (Bild 19)
2. Antennenstab, Tierbiss, erneuern (Bild 20)
3. Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 13)
4. Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 18)
5. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17)
6. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 14)

Fehlende Teile

1. Schlüsselanzahl