

Standplatz: \_\_\_\_\_

24.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

|                        |                                                                                                                                             |                     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fahrzeug:</b>       | <b>HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik</b> |                     |                   |
| Amtliches Kennzeichen: | BO -AF 0904E                                                                                                                                | Fahrgestell-Nummer: | TMAJE812DNJ091104 |
| Vertrags-Nummer:       | 49371080                                                                                                                                    | Erstzulassung:      | 20.06.2022        |
| Internes KZ:           | 15038955                                                                                                                                    | Kilometer-Stand:    | 132692            |
| Unfall/Schaden:        | Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.                                                                     |                     |                   |

### Ausstattung:

### HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Ga

Lackierung: Dark Knight Mineraleffekt

Polsterung: Leder Schwarz

Telefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 35.588,24**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dark Knight Mineraleffekt | 0,00     |
| Elektrische Heckklappe    | 0,00     |
| Funktions-Paket           | 0,00     |
| Hyundai Smart Sense+      | 0,00     |
| KRELL Soundsystem         | 0,00     |
| LED-Grilldesign-Paket     | 0,00     |
| Leder Schwarz             | 0,00     |
| Mineraleffekt-Lackierung  | 512,61   |
| Navigations-Paket         | 0,00     |
| Prime-Paket               | 6.092,43 |
| Sitz-Paket                | 0,00     |

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 42.193,28**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 50.210,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 50.210,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

22653

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                              |                                                                                                                                        |                             |       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                    | HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig<br>1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik |                             |       |
| Modelljahr:                  | 2022                                                                                                                                   |                             |       |
| kW / PS:                     | 195 / 265                                                                                                                              | Hubraum:                    | 1598  |
| Getriebe:                    | Automatik                                                                                                                              | Anzahl Gänge:               | 6     |
| Emissionsgruppe:             | I2                                                                                                                                     | CO2 (g/km):                 | 35    |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 1,500                                                                                                                                  | Tankinhalt:                 | 42    |
| Max. Km/h:                   | 191                                                                                                                                    | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 8,200 |
| Leergewicht (kg):            | 1893                                                                                                                                   | zul. Gewicht (kg):          | 2415  |

\* Angaben ohne Gewähr

24800

## Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 49371080  
Amtliches Kennzeichen: BO -AF 0904E  
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>SNR</i> | <i>Verursacher</i>  | <i>Beschädigung</i> | <i>Reparatur<br/>erfolgt *</i> | <i>Gutachten<br/>vorhanden *</i> |
|--------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 20.11.2023   | 9059877817 | Motor, Getriebe und | Motorschaden        | Ja                             | Nein                             |

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

## Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 49371080  
Amtliches Kennzeichen: BO -AF 0904E  
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>Km-Stand</i> | <i>Art der Wartung</i>   |
|--------------|-----------------|--------------------------|
| 29.12.2022   | 14905           | Wartungszusatzumfänge    |
| 29.12.2022   | 14905           | Inspektion und Wartung   |
| 31.01.2024   | 47987           | Wartungszusatzumfänge    |
| 31.01.2024   | 47987           | Inspektion und Wartung   |
| 11.11.2024   | 80055           | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 11.11.2024   | 80055           | Inspektion und Wartung   |
| 11.11.2024   | 80055           | Wartungszusatzumfänge    |
| 06.06.2025   | 97361           | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 06.06.2025   | 97361           | Inspektion und Wartung   |
| 06.06.2025   | 97361           | TÜV/AU (MwSt-frei)       |
| 06.06.2025   | 97361           | Wartungszusatzumfänge    |
| 11.12.2025   | 113132          | Wartungszusatzumfänge    |
| 26.05.2026   | 128200          | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 26.05.2026   | 128200          | Wartungszusatzumfänge    |

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



## Zustandsbericht

|                  |                     |                     |            |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Kunde :          | Allane SE HCBE      | Amtl. Kennzeichen : | BO-AF 904E |
| Berichtsnummer : | 0000000929460-DE968 |                     |            |
| Referenznummer:  | 31206206            |                     |            |

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Prime Plug-In Hybrid 4WD

|                          |                     |                          |                            |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | TMAJE812DNJ091104   | Laufleistung abgelesen:  | 132692 km                  |
| Erstzulassung / Baujahr: | 20.06.2022 / 2022   | Besichtigungsdatum/-ort: | 03.07.2026 44801 Bochum    |
| Fahrzeugart:             | SUV                 | Aufbauart:               | Kombilimousine             |
| Kraftstoff:              | Hybr.B/E ext. Aufl. | Getriebe Art:            | Automatik                  |
| Navi.-Datenträger:       | Festplattenlaufwerk | Hubraum / Leistung:      | 1598 ccm / 132 kW (179 PS) |
| Antriebsart:             | Allrad              | Lackfarbe:               | Dark Knight / MIC          |
| Lackart:                 | Perleffekt          | Türen / Sitzplätze:      | 5 / 5                      |
| Anzahl Schlüssel:        | 2                   | Nächste HU / AU:         | 06.2027 / 06.2027          |
| Polster Art:             | Leder               | Serviceheft verfügbar:   | Ja                         |
| Farbe Innenausstattung:  | Schwarz             | Serviceheft gepflegt:    | Nein                       |
| Raucherfahrzeug:         | Nein                | Letzter Service km / am: | 128200 / 26.05.2026        |
| Fahrzeug fahrbereit:     | Ja                  | Vorgelegte Fahrzeug-     |                            |
| Zustand aussen:          | 2 - Gut             | Unterlagen:              | ZB I (Fzg.Schein)          |
|                          |                     | Zustand innen:           | 2 - Gut                    |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

|                           |                        |                           |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| Reifenart / Felgentyp:    | <b>Allwetterreifen</b> | <b>Aluminium original</b> |
| 1. Achse - links / Zust.  | <b>Goodyear</b>        | <b>235/50/R19/-V 4 mm</b> |
| 1. Achse - rechts / Zust. | <b>Goodyear</b>        | <b>235/50/R19/-V 4 mm</b> |
| 2. Achse - links / Zust.  | <b>Goodyear</b>        | <b>235/50/R19/-V 4 mm</b> |
| 2. Achse - rechts / Zust. | <b>Goodyear</b>        | <b>235/50/R19/-V 4 mm</b> |
| Verkehrssicherheit:       | <b>Verkehrssicher</b>  |                           |

### Unmontierte Bereifung

|                           |                       |                    |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| Reifenart / Felgentyp:    | <b>Sommerreifen</b>   | <b>-</b>           |
| 2. Achse - rechts / Zust. | <b>-</b>              | <b>-/-/-V 5 mm</b> |
| 2. Achse - links / Zust.  | <b>-</b>              | <b>-/-/-V 5 mm</b> |
| 1. Achse - links / Zust.  | <b>-</b>              | <b>-/-/-V 5 mm</b> |
| 1. Achse - rechts / Zust. | <b>-</b>              | <b>-/-/-V 5 mm</b> |
| Verkehrssicherheit:       | <b>Verkehrssicher</b> |                    |

### Serienausstattung

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Lautsprecher</li> <li>• Airbag Beifahrerseite</li> <li>• Airbag Fahrerseite</li> <li>• Alarmanlage</li> <li>• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)</li> <li>• Antriebsart: Allradantrieb</li> <li>• Audiosystem: Radio RDS</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide</li> <li>• Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus)</li> <li>• Dachreling</li> <li>• Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)</li> <li>• Elektr. Bremskraftverteilung</li> <li>• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe</li> <li>• Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablage tasche an Vordersitzlehnen</li> <li>• Airbag Beifahrerseite abschaltbar</li> <li>• Aktives Bremslicht (ESS)</li> <li>• Ambiente-Beleuchtung</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Assistenz-Paket</li> <li>• Außenspiegel elektr. anklappbar</li> <li>• Außenspiegel lackiert</li> <li>• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert</li> <li>• Dachspoiler</li> <li>• Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor</li> <li>• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten</li> <li>• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Funktions-Paket
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Navigations-Paket
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Smart-Sense-Plus-Paket
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- LED-Grilldesign-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Motorhaubenisolierung
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Prime-Paket
- Radstände 2680 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz-Paket
- Smart-Key
- Sonderlackierung Engine Rot Uni

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)</li> <li>• Soundsystem KRELL</li> <li>• Start/Stop-Anlage</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) vorn</li> <li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li> <li>• USB-Anschluss Mittelkonsole</li> <li>• Verglasung getönt</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite</li> <li>• Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinter</li> <li>• Start-Stop-Knopf</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum</li> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• USB-Anschluss hinter</li> <li>• Verglasung Akustikglas</li> <li>• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)</li> <li>• Wegfahrsperre (elektronisch)</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probefahrt:</b>                   | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| <b>Unterbodenprüfung:</b>            | <b>Nicht möglich</b><br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Laufleistung plausibel:</b>       | <b>Nicht geprüft</b><br>Nicht geprüft                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hinweis:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Unfallschadenprüfung

|                                        |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b> |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lackschichtendickenmessung:</b>     | -<br>-                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bestehender Unfallschaden:</b>      | <b>Nicht festgestellt</b><br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| <b>Hinweis:</b>                        |                                                                                                                                                                                          |

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

|                             |                       |   |                     |                       |   |
|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|
| <b>Klimaanlage:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✗ | <b>Lichtanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden       | ✗ | <b>Sitzheizung:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✗ | <b>Motorlauf:</b>   | Eingeschränkt geprüft | ✗ |



## Durchgeführte Technikprüfung

|                             |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimaanlage:</b>         | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.                                                                                         |
| <b>Lichtanlage:</b>         | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.                                                                                   |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden                                                                                                                                                       |
| <b>Sitzheizung:</b>         | Eingeschränkt geprüft                                                                                                                                                 |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.                                                                                                          |
| <b>Motorlauf:</b>           | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.                             |
| <b>Hinweis:</b>             | *Serviceintervall nach Herstellervorgaben mehrfach überzogen (12 Monate / 15.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich. |

## Schaden



### Karosserie außen

|    | Bauteil                    | Schaden    | Rep.-Art     |
|----|----------------------------|------------|--------------|
| 1. | Stoßfänger Vorne           | Kratzer    | Smart Repair |
| 2. | Stoßfänger Vorne           | Beschädigt | Smart Repair |
| 3. | Tür Hinten - Links         | Kratzer    | Lackieren    |
| 4. | Tür Vorne - Rechts         | Verdellt   | Lackieren    |
| 5. | Türeinstieg Hinten - Links | Kratzer    | Smart Repair |



### Sonstiges

|     | Bauteil                                                | Schaden | Rep.-Art |
|-----|--------------------------------------------------------|---------|----------|
| 6.  | 2. Service um 1.250 Km<br>überzogen -<br>Wertminderung |         |          |
| 7.  | 3. Service um 2.980 Km<br>überzogen -<br>Wertminderung |         |          |
| 8.  | 4. Service um 4.300 Km<br>überzogen -<br>Wertminderung |         |          |
| 9.  | 5. Service um 5.050 Km<br>überzogen -<br>Wertminderung |         |          |
| 10. | 6. Service um 7.360 Km<br>überzogen -<br>Wertminderung |         |          |

- |     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 11. | 7.Service um 8.130 Km<br>überzogen -<br>Wertminderung |
| 12. | 8.Service um 8.200 Km<br>überzogen -<br>Wertminderung |

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen






Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung





Bereifung



1. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Smart Repair



2. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Smart Repair



3. Tür Hinten - Links  
Kratzer - Lackieren



4. Tür Vorne - Rechts  
Verdellt - Lackieren



4. Tür Vorne - Rechts  
Verdellt - Lackieren



4. Tür Vorne - Rechts  
Verdellt - Lackieren



5. Türeinstieg Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



5. Türeinstieg Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair