

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002415030
Besichtigt am: 25.04.2026 08:21
Berichts-Nr: 10494432
FIN: WVVZZZCJ9RD008691



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / CTG
Erstzulassungsdatum:	26.04.2024
Laufleistung:	19.143 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Pure Grey/Soul-Schwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	2 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Chromleisten an den Seitenfenstern
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dachhimmel in Ceramique
230-V-Steckdose im Gepäckraum	Dachreling silber eloxiert
3 Kopfstützen hinten	Dämpfung hinten
4 AirStop®-Ganzjahresreifen 215/55 R 17	Dämpfung vorn
4 Leichtmetallräder "Bologna" 7,5 J x 17in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Dekor-Einlagen
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Digitaler Radioempfang DAB+
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Diversity-Antenne für FM-Empfang
8 Lautsprecher	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Doppelton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Adaptive Fahrwerksregelung DCC Pro inkl. Fahrprofilwahl	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	ergoActive-Sitze vorn höhenstellbar, mit verschiebbarer Oberschenkelaufgabe
Akustik-Paket Standard	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Ambientebeleuchtung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung; inkl. Anhängerrangierassistent Trailer Assist	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Anhängevorrichtung inkl. Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3J0-
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Assistenzpaket "IQ.DRIVE"	Fernlichtassistent "Light Assist"
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend, Beifahrerspiegelabsenkung	Frontantrieb
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Fußgängererkennung
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go"	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 420A (70Ah)	Gepäcknetz
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Erstzulassung	Head-up-Display
Bologna 7,5 J x 17 in Dark Graphite / glanzgedreht, AirStop®-Ganzjahresreifen 215/55 R 17	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Heckspoiler in Wagenfarbe
Bordwerkzeug	Hinterachsgewicht Standard
Car2X	Hybrid-Antriebssystem MHEV

Infotainment-System mit 32-cm-Display (12,9 Zoll)	Ohne Ladedose
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Ladekabel
ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel	Ohne Mode3 Ladekabel
Kältemittel R1234yf	Ohne Nebelscheinwerfer
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Keine Aktionsausführung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Kindersicherung elektrisch für Türen hinten, vom Fahrersitz aus bedienbar	Ohne Sonnenschutzrollo
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Komfortausstattung	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Komfortsitze vorn	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne Zusatz-/Standheizung
Kreuzungsassistent	Ohne zusätzliche Bereifung
Ladekantenschutz in Edelstahl	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe
LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar	Proaktives Insassenschutzsystem
LED-Rückleuchten	Progressivlenkung
LED-Scheinwerfer	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Leergewichtsbereich Standard	Rechtsverkehr
Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar	Regensensor
Leuchtweitenregulierung	Regionscode " ECE " für Radio
Linkslenker	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Mit Blende	Reifenkontrollanzeige
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Mit UNECE CS&SU	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit
Mittelarmlehne hinten	Scheibenbremsen hinten
Multifunktionskamera	Scheibenbremsen vorn
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Navigationssystem	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne SAFE-Verriegelung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Netztrennwand	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Nicht Heissland	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstausslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours Eco"
Ohne 2. Batterie	Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Feuerlöscher	Sprachassistent IDA und elektronische Sprachverstärkung
Ohne KD-Maßnahme DCC-Stoßdämpfer	Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und Ausstiegswarnung
Ohne Kindersitz	

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleisten,
Kühlergrill mit Chromleiste

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion,
Ladeleistung bis zu 15 W

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Türgriffmulden beleuchtet

Typrüfland Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear
View"

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Volldach

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"

Vorbereitung Alcohol Interlock

Vorderachsgewicht Standard

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Massagefunktion

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrung elektronisch

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 W	7,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 W	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 W	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCJ9RD008691

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Polieren



GEBRAUCHSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

