



WBA71FY050FU98094

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	27.381 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	3.700 km
Typ/Modell	330	HU (Bericht lag nicht vor)	
Fahrgestellnummer	WBA71FY050FU98094	Leistung / Hubraum	190 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	29.04.2025	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht "Light"

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
2	Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Zweitschlüssel ist zentral eingelagert) - fehlt - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Goodyear	Winterreifen (mit Notlauf)	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98H	Goodyear	Winterreifen (mit Notlauf)	6mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Active Guard Plus
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung
Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar
Airbag: Kopfairbags für alle 4 äußeren Sitzplätze
Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer
Alarmanlage
Aufmerksamkeitsassistent
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
BMW iDrive
Connected Drive Services
Durchladesystem
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen
Einstiegsleisten
Fußmatten in Velours
Gepäckraumabdeckung, inkl. Trennnetz
Gepäckraumtrennnetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Gesetzlicher Notruf
Getriebe: 8-Gang-Sport-Automatic Getriebe Steptronic
Heckklappenbetätigung automatisch
Heckklappenöffnung über Funkschlüssel
Heckleuchten in LED-Technik
Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt
Heckscheibenwischer
Innenspiegel, automatisch abblendend
Intelligenter Notruf
Interieurleisten Dark Graphite matt
Kilometertacho
Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen
Kopfstützen (2)
Kopfstützen im Fond, klappbar
Lackierung: Uni-Lackierung
LED-Scheinwerfer
Lenkrad: Sport-Lenkrad
M Dachreling Hochglanz Shadow Line
M Hochglanz Shadow Line
Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus
Ottopartikelfilter
Paket: Ablagenpaket

Bezeichnung
Paket: Connected Package Professional
Paket: Innen- und Außenspiegelpaket
Parkbremse, elektromechanisch mit Auto Hold Funktion (AUTO H)
Parking Assistant
Polsterung: Stoff Hevelius
Radiozubehör: DAB-Tuner
Regensensor
Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778
Räderzubehör: Reifendruckanzeige
Räderzubehör: Reifenreparatur-Set
Schlüsselloser Motorstart
Servotronic
Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Speed Limiter
Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn
Telefon: Personal eSIM
TeleServices
Verglasung: Wärmeschutzglas grün, rundum
Verzurrösen im Gepäckraum
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Wegfahrsperre
Widescreen Display
Zentralverriegelung: Schließsystem mit Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Active Protection
Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion
Anhängerkupplung mit schwenkbarem Kugelkopf
Driving Assistant
Fahrwerk: Sportfahrwerk M inkl. Variabler Sportlenkung
Interieurleisten: M Interieurleisten Aluminium Rhombic Anthrazit
Lackierung: Alpinweiß
Lackierung: Alpinweiß in Verbindung mit M Sportpaket
Lenkrad: Lenkradheizung
Paket: Comfort
Paket: Innovationspaket
Paket: M Sportpaket
Panorama Glasdach
Polsterung: Sensatec perforiert
Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem
Räderzubehör: Radschraubensicherung
Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	330	Laufleistung (abgelesen)	27.381 km
Fahrgestellnummer	WBA71FY050FU98094	Erstzulassung	29.04.2025

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	110 µm
2	Dachholm links	115 µm
3	Dachholm rechts	129 µm
4	Heckklappe/-tür	79 µm
5	Kotflügel links	117 µm
6	Kotflügel rechts	118 µm
7	Motorhaube	128 µm
8	Seitenwand links	108 µm
9	Seitenwand rechts	94 µm
10	Tür hinten links	122 µm
11	Tür hinten rechts	118 µm
12	Tür vorne links	121 µm
13	Tür vorne rechts	125 µm

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Schweller



Abbildung 14: Schweller



Abbildung 15: Typschild



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung




Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung




Abbildung 20: Dokumente




Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen