

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 9415NHF / WBA31EG0X05481209 / 5481209

Datos vehículo:

| | | | |
|------------|------------------|--------------|----------------|
| Marca: | BMW | Combustible: | DIESEL |
| Modelo: | X1 SDRIVE20D U11 | Transmisión: | NO DETERMINADO |
| Versión: | X1 sDrive20d U11 | Color: | NO DETERMINADA |
| Tapicería: | NO DETERMINADA | Kilómetros: | 29.411 |

Controles específicos:

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|------------|
| Llaves principales: | 1 | Llaves secundarias: | 0 |
| Llaves especiales: | 0 | Tipo transmisión: | Automática |
| Revisión: | Sin libro | | |

DOCUMENTACION ORIGINAL

MANUAL PROPIETARIO

CARPETA MANUALES

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

| 9415NHF Neumático | Marca | Medidas | Índice carga | Índice velocidad | Runflat |
|---------------------|---------|-----------|--------------|------------------|---------|
| DD | HANKOOK | 245/45/19 | 102 | Y | - |
| DI | HANKOOK | 245/45/19 | 102 | Y | - |
| RP | | | | | - |
| TD | HANKOOK | 245/45/19 | 102 | Y | - |
| TI | HANKOOK | 245/45/19 | 102 | Y | - |

Datos Inspección:

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| Tipo Inspección: | COMERCIAL | Ubicación Inspección: | BAL CIEMPOZUELOS |
| Fecha Inspección: | 11/06/2026 | RaC: | SIXT RENT A CAR |
| Comentarios: | PREVEER MANTENIMIENTO EN 240 KM | | |

Daños no valorables:

| 9415NHF COMPONENTE | ACCIÓN | | COMENTARIO | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|------------|---------|---------|-------|--------|-------------------|------------------|
| 1. Jgo pegado sensor lluvia | - | REEMPLAZAR | | | | 0,00 | 29,44 | 10,00 | 26,49 € |
| 2. Luna parabrisas | - | REEMPLAZAR | 2.25 h. | | | 0,00 | 561,23 | 40,00 | 423,36 € |
| 3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva | - | REEMPLAZAR | | | | 0,00 | 61,68 | 10,00 | 55,51 € |
| 4. Moldura sup luna parabrisas | - | REEMPLAZAR | | | | 0,00 | 25,95 | 10,00 | 23,35 € |
| 5. Retrovisor completo dr | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.59 h. | | 0,00 | 0,00 | | 22,71 € |
| 6. Retrovisor completo iz | Pintar Sustitución Combinada no | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.59 h. | 0.25 h. | 1,06 | 0,00 | | 33,40 € |
| 7. Moldura contorno aleta tr dr | Pintar Reparado Combinada no | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.17 h. | 0.42 h. | 1,78 | 0,00 | | 24,49 € |
| 8. Aleta dl dr | Pintar Reparado Pieza montada | REPARAR | 0.20 h. | | 1.00 h. | 4,24 | 0,00 | | 50,44 € |
| 9. Manilla exterior puerta dl dr | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.08 h. | | 0,00 | 0,00 | | 3,08 € |
| 10. Cejilla ext puerta dl dr | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.08 h. | | 0,00 | 0,00 | | 3,08 € |
| 11. Puerta dl dr | Pintar Reparado Pieza montada | - | | | 2.67 h. | 11,31 | 0,00 | | 114,10 € |
| 12. Aleta dl iz | Pintar Reparado Pieza montada | - | | | 1.00 h. | 4,24 | 0,00 | | 42,74 € |
| 13. Capó dl | Pintar Reparado Pieza montada | - | | | 5.42 h. | 22,95 | 0,00 | | 231,62 € |
| 14. Puerta tr dr | - | PULIR | | | | 0,00 | 0,00 | | 29,50 € |
| 15. Faro iz | - | PULIDO POLICARBONATO | | | | 0,00 | 0,00 | | 50,00 € |
| 16. Faro dr | - | PULIDO POLICARBONATO | | | | 0,00 | 0,00 | | 50,00 € |
| 17. Puerta tr iz | - | SR Pintura | | | | 0,00 | 0,00 | | 40,00 € |
| 18. Capó dl | - | Recuperación Emblemas | 0.10 h. | | | 0,00 | 0,00 | | 3,85 € |
| TOTAL INSPECCIÓN | | | | | | | | (IVA no incluido) | 1227,72 € |

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

| 9415NHF RESUMEN PERITACIÓN | TIEMPO | EUROS |
|------------------------------|----------|----------|
| Total Mano de Obra Carrocero | 4,06 h. | 156,29 € |
| Total material pintura | - | 45,58 € |
| Total Mano de Obra Pintura | 10,76 h. | 414,25 € |
| Total Recambios | - | 442,10 € |

(IVA no incluido)

| 9415NHF RESUMEN PERITACIÓN | TIEMPO | EUROS |
|------------------------------|--------|----------|
| Descuento recambios aplicado | - | 236,20 € |
| Total Faltantes | - | 0,00 € |
| Total Smart Repair | - | 169,50 € |







94 15 NHF

X1

50i eDrive









Valores desde Indiv.
1.0 l/h



Total 29411 km •→| 423.5 km ←



Puerta abierta.











WBA3TEG0X05481209

6529-P1-000005
2008-P1-000017







U
MEDIA
TEL
NAV



- 22°C +



- 22°C +

FM-UP





Inch/mm
3.79
OFF ON ZERO





WINDOOR

OFF ON ZERO
Inch/mm
470



OFF ON

2.67

Inches























ECO
FAST

0 cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Manheim

COX AUTOMOTIVE



Manheim
COX AUTOMOTIVE

0 cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CAR AUTOMOTIVE





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
CAR AUTOMOTIVE



 **Manheim**
COY. AUTOMOTIVE

9



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CLASS A VEHICLE



0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COV. AUTOMOTIVE



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



CM

AGC AUTOMOTIVE
43R-010794
DOT-24 MTRG ASI

1111
1111





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE