



Skoda Karoq (UKL): 1YHF733

Vinnumber:	TMBJR9NU1M2007477	Versionname:	Karoq Ambition 1.5TSi 150pk/cv 5p
First Registrationdate:	1/09/2020	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	55500	Power Kw:	110
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	MAN 6 VIT		
Transmission:			
Fueltype:			
Maintenance	OK		
Maintenance	+15900 km		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	2	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	No Tow bar
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

	215/60/16/99 H			
Winter tyres:	Fr.L.	Fulda: 7 mm	Fr.R.	Fulda: 7 mm
	Re.L.	Vredestein: 7 mm	Re.R.	Vredestein: 7 mm
Tyre profile depth FL				7.0
Tyre profile depth FR				7.0
Tyre profile depth RL				7.0
Tyre profile depth RR				7.0
Tyre size FL				215/60 R 16 99 H
Tyre size FR				215/60 R 16 99 H
Tyre size RL				215/60 R 16 99 H
Tyre size RR				215/60 R 16 99 H
Tyre type FL				Winter
Tyre type FR				Winter
Tyre type RL				Winter
Tyre type RR				Winter
Tyre make FL				2484
Tyre make FR				2484
Tyre make RL				2480
Tyre make RR				2480

Assistance equipment

Repair kit	Yes	Compressor	Yes
Number of charging cables (normal)	0		
Number of charging cables (rapid charge)	0		

Bumper F, Scratch(es), Acceptable



Bumper spoiler F, Scratch(es), Acceptable



Alloy rim FL, Scratch(es), Acceptable



Door FL, Dent(s), Acceptable



Bumper trim R, Scratch(es), Acceptable



Door RR, Dent(s), Acceptable



Kenteken	1YHF733
Merk Model	Skoda Karoq Ambition 1.5TSi 150pk/cv 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	9/1/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
11/13/24	41,358	bougie	Vervangen
11/13/24	41,358	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
11/13/24	41,358	klein materiaal	
11/13/24	41,358	luchtfILTER interieur	Vervangen
11/13/24	41,358	remvloeistof	Bijvullen/-laden
5/31/24	37,910	batterij	Vervangen
5/31/24	37,910	controle niveaus	Uitvoeren
5/31/24	37,910	klein materiaal	Uitvoeren
8/18/23	29,786	batterij	Vervangen
9/21/22	22,525	batterij	Vervangen
9/21/22	22,525	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
9/21/22	22,525	klein materiaal	Uitvoeren
9/21/22	22,525	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
9/21/22	22,525	luchtfILTER interieur	Vervangen
9/21/22	22,525	remvloeistof	Bijvullen/-laden
9/21/22	22,525	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
9/21/22	22,525	ruitenswisservloeistof	Bijvullen/-laden
4/6/22	13,724	klein materiaal	Uitvoeren
4/6/22	13,724	olie bijvullen	Bijvullen/-laden