

INSPECTIE RAPPORT



Klant

Bestuurder

Dossier

151983

Datum

Tijdstip

Locatie

23-01-2026

12:00

-

Info voertuig

Nummerplaat

Chassis

Merk / Model

Kleur

VF1RJB00675085678

Captur

KM-stand

1ste inschrijving

Brandstof

Brandstof niveau

34678

12-6-2025 00:00:00

Controlelijst

Opmerkingen

Schade Taxatie

exterior	(NL)Bonnet	(NL)BONNET	SR - Polieren
			
exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPER FRONT	SR - Polieren
			
exterior	(NL)BumperF	(NL)SPOILER	Vervangen
			
exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPERPART NOT PAINTED	Vervangen
			
exterior	(NL)WingFR	(NL)COVER WING FR	Vervangen
			


exterior	(NL)Roof	(NL)ROOF	SR - Polieren
----------	----------	----------	---------------



exterior	(NL)DoorFR	(NL)MOULDING FR	SR - Structuur
----------	------------	-----------------	----------------



exterior	(NL)DoorRL	(NL)MOULDING RL	Vervangen
----------	------------	-----------------	-----------




exterior	(NL)WingRR	(NL)COVER WING RR	SR - Structuur
----------	------------	-------------------	----------------



exterior	(NL)Extra	(NL)REMOVE STICKERS S	(NL)Remove stickers
----------	-----------	-----------------------	---------------------



exterior	(NL)DoorFR	(NL)DOOR FR	SR - PDR
----------	------------	-------------	----------



interior	(NL)CoverBonnet	(NL)COVER BONNET	SR - Structuur
----------	-----------------	------------------	----------------



exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPERPART NOT PAINTED	SR - Structuur
----------	-------------	----------------------------	----------------



exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	SR - Polieren
----------	-------------	-----------------	---------------



exterior	(NL)WheelRL	(NL)TIRE RL	Vervangen
----------	-------------	-------------	-----------




exterior	(NL)DoorRL	(NL)MOULDING RL	SR - Structuur
----------	------------	-----------------	----------------



exterior	(NL)DoorRL	(NL)MOULDING RL	Vervangen
----------	------------	-----------------	-----------



exterior	(NL)DoorFL	(NL)MOULDING FL	Vervangen
----------	------------	-----------------	-----------



exterior	(NL)DoorFL	(NL)MOULDING FL	SR - Structuur
----------	------------	-----------------	----------------



exterior	(NL)DoorFL	(NL)DOOR FL	SR - Touch up
----------	------------	-------------	---------------



exterior	(NL)Windscreen	(NL)WINDSCREEN	SR - Glasherstelling
----------	----------------	----------------	----------------------



interior	(NL)SeatRR	(NL)UPHOLSTRY SEAT	Vervangen
----------	------------	--------------------	-----------



interior	(NL)Desodorisation		NL)Deodorising
----------	--------------------	--	----------------

interior	(NL)Cleaning	(NL)CLEANING	Reinigen
----------	--------------	--------------	----------





Banden

Links voor

Rechts voor

Links achter

Rechts achter
