

# MG

ZS HYBRID+ LUX

TELAIO: LSJWS4390RZ311845



## Descrizione

<b>Targa</b>	<b>Data immatricolazione</b>	<b>Odometro</b>
-	24/01/2025	49853 km
<b>Colore</b>	<b>Anno</b>	<b>Selleria</b>
-	2025	-
<b>Numero porte</b>	<b>Numero posti</b>	<b>Generation</b>
-	-	-

## Quadro strumenti

<b>Data ultima manutenzione</b>	<b>Chilometraggio ultima manutenzione</b>	<b>Data prossima revisione</b>
-	0 km	-
<b>Data prossima manutenzione</b>	<b>Chilometraggio prossima manutenzione</b>	<b>Livello carburante</b>
-	0 km	-

## Dettagli della dichiarazione















Logo ispezione

## Meccanica

<b>Problema di avviamento del motore</b>	<b>Non marciante</b>
No	No

## Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair

			
002	<p>Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "</p>	Riga	Smart repair
			
003	Paraurti / Anteriore	Graffio	Riparazione
		 	
004	Spoiler / Anteriore	Graffio	Riparazione
		 	
005	Parafango / Anteriore Sinistro	Ammaccato vernice incisa	Accettabile
	 		
006	Sportello carburante / -	Graffio	Riparazione
	 		
007	Parte inferiore paraurti / Posteriore	Rotto	Sostituzione
	 		

008	Catadiottro / Posteriore Sinistro	Rotto	Sostituzione
009	Modanatura paraurti / Posteriore Sinistro	Rotto	Sostituzione
010	Paraurti / Posteriore	Graffio	Riparazione
011	Fanale posteriore (parafango) / Posteriore Destro	Scheggia	Sostituzione
012	Porta / Anteriore Destro	Rientranza	Riparazione

## Set pneumatici principale

<b>Anteriore Sinistro</b>	GITI	215 / 50 / 18 / All Seasons	4.5 mm
<b>Anteriore Destro</b>	GITI	215 / 50 / 18 / All Seasons	4.2 mm
<b>Posteriore Sinistro</b>	GITI	215 / 50 / 18 / All Seasons	5.4 mm
<b>Posteriore Destro</b>	GITI	215 / 50 / 18 / All Seasons	5.2 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore




Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Elementi rimovibili / Kit di riparazione pneumatici completo



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Spoiler / Anteriore / Graffio



Spoiler / Anteriore / Graffio



Spoiler / Anteriore / Graffio




Parafango / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Sportello carburante / - / Graffio



Sportello carburante / - / Graffio



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Rotto



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Rotto



Catadiottro / Posteriore Sinistro / Rotto



Catadiottro / Posteriore Sinistro / Rotto



Modanatura paraurti / Posteriore Sinistro / Rotto



Modanatura paraurti / Posteriore Sinistro / Rotto



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Fanale posteriore (parafango) / Posteriore Destro / Scheggia



Fanale posteriore (parafango) / Posteriore Destro / Scheggia



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza