

Opel

ASTRASPORTS TOURER 1.2 TURBO

VIN:VXKFRHNSLP1068290



Description

	Date de 1ère immatriculation 29/02/2024	Odomètre 68322 km
Couleur Argent		Capitonnage -
	Année modèle -	
Nombre de portes -		Generation -
	Nombre de sièges -	

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse	Sellerie chauffante
Système de navigation		

Détails de l'inspection

Contrôles

Problème moteur au démarrage Non	Véhicule non apte à la circulation Non
--	--

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair

			
002	Jante / Arrière Gauche DiamètreJante/Pneu : 17"	Rayure	Réparation
			
003	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation
			
004	Bas de caisse / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation
			
005	Jante / Avant Gauche DiamètreJante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation
			
006	Jante / Avant Droit DiamètreJante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation
			
007	Porte / Avant Droit	Rayure	Peinture
			

008	Bas de caisse / Droit	Enfoncement	Réparation
			
009	Joint d'entrée de porte / Arrière Droit	Cassé	Echange
			
010	Garniture de logement de porte / Arrière Droit	Rayure	Peinture
			
011	Jante / Arrière Droit DiamètreJante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation
			
012	Poignée de porte / Arrière Droit	Rayure	Peinture
			
013	Bloc feu (de pare-choc) / Arrière	Cassé	Echange
			
014	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture



Éléments amovibles

- ☐ Câble de charge lente
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Outillage de bord
- ☐ Roue de secours
- ☐ Câble de charge rapide
- ☐ Cric
- ☒ Filet de separation
- ☐ Plaque arrière
- ☒ Cache bagages
- ☐ Double de clé
- ☒ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	NE XE N	225 / 45 / 17 / Été	6 mm
Avant Droit	NE XE N	225 / 45 / 17 / Été	6 mm
Arrière Gauche	NE XE N	225 / 45 / 17 / Été	6 mm
Arrière Droit	NE XE N	225 / 45 / 17 / Été	6 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Autre



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Bas de caisse / Avant Gauche / Enfoncement



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Rayure



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Joint d'entrée de porte / Arrière Droit / Cassé



Garniture de logement de porte / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Poignée de porte / Arrière Droit / Rayure



Bloc feu (de pare-choc) / Arrière / Cassé



Pare-chocs / Arrière / Rayure