MACADAM

Matrícula:	**6380-LSZ**
Bastidor:	**VF3MCYHZMMS189810**
Marca:	**PEUGEOT**
Modelo:	**3008**
Versión:	**1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S Active Pack todoterreno 96kW 5P manual**
Carburante:	**Diesel**
Tipo de carrocería:	**Monovolumen**
Caja:	**MAN 6 VEL**
Caballos fiscales:	
Potencia KW:	
Categoría	**Turismo**
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	**2.0**
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	**2.0**
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	**3.0**
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	**3.0**
Tamaño de la neumática DEL IZ	**215/65 R 17 99 V**
Tamaño del neumático DEL DER	**215/65 R 17 99 V**
Tamaño del neumático TRAS IZ	**215/65 R 17 99 V**
Tamaño del neumático TRAS DER	**215/65 R 17 99 V**
Tipo de neumático delantero izquierdo	**Verano**
Tipo de neumático delantero derecho	**Verano**
Tipo de neumático trasero izquierdo	**Verano**
Tipo de neumático trasero derecho	**Verano**
Marca del neumático Del Iz	**259**
Marca del neumático Del Dcha	**259**
Marca de neumático Tras Iz	**259**
Marca del neumático Tras Dcha	**259**

Kilometraje:	**151115**
Fecha de puesta en circulación:	**28/09/2021**

Cliente:	**Alphabet Spain**
Lugar de peritaje:	**P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES**
Fecha de peritación:	**23/10/2026 4:30:00**

Neumáticos de verano: **215/65/17/99 V**
DELIZQ **Goodyear: 2 mm** - TRASIZQ **Goodyear: 3 mm**
DELDER **Goodyear: 2 mm** - TRASDER **Goodyear: 3 mm**
























Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	**Sí**	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	**No**	GPS Gran pantalla color	**Sí**
Libreta de mantenimiento	**Sí**			Lunas eléctricas DEL	**Sí**
Encendido Motor	**Sí**			Lunas eléctricas TRAS	**Sí**
Baterías en funcionamiento	**Sí**			Regulador de velocidad	**Sí**
Vehículo rodando	**Sí**			Volante multifunciones	**Sí**
Núm asientos	**5**			Volante de cuero	**Sí**
Núm reposacabezas	**5**			Reposabrazos central DEL	**Sí**
Núm llaves	**2**			Bandeja de maletero	**Sí**
Núm llaves mando a distancia	**2**			Radar parking DEL	**Sí**
Color carrocería	**Rojo Oscuro**			Radar parking TRAS	**Sí**
Tipo de llantas (montadas)	**Aluminio**			Radio multimedia	**Sí**
Kit de reparación	**Sí**			Tipo de climatizador	**Climatizador autom.**
Compresor	**Sí**			Documento de matriculación	**No**
Ficha Ténica	**Sí**				
Categoría	**Turismo**				
Segmento	**Segmento 02**				

Ubicación	**Type**	**Tipo de reparación**
Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe




Interior Sucio Limpiar




Aleta Tras Iz Rayado Reparar + Pintar




Puerta Tras Iz Rayado Reparar + Pintar




Puerta Delant Iz Rayado Reparar + Pintar




Puerta Delant Dr Rayado Reparar + Pintar




Puerta Tras Dr Rayado Reparar + Pintar




Puerta maletero Tras Rayado Reparar + Pintar






Neumáticos Sin Daños Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dbVDONZKNK4tuHis2YY2%2fQt4ccCqpJx45mdjmdmI6skk%3d&language=es-ES