DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA1 ST215517	Date d'immatriculation	16/10/2025	Couleur	Gris Grafik
Marque	OPEL	Immatriculation	HG-408-CL	Odometre	10 116 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF











Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 V Eté 6.9 mm



Goodyear 215/60/17 V Eté 6.7 mm



Goodyear 215/60/17 V Eté 6.9 mm

Goodyear 215/60/17 V Eté 6.9 mm

Dommages extérieurs

3



Elément	Hayon ou malle
Position	Inférieur
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

5



Elément	Panneau intérieur de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Panneau intérieur de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

9



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

10



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

11



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1

Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

2

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

12

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Goodyear 215/60/17 V 6.9 Mm
PneuARG Goodyear 215/60/17 V 6.9 Mm
PneuAVD Goodyear 215/60/17 V 6.7 Mm
PneuAVG Goodyear 215/60/17 V 6.9 Mm