

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	7791NGN / WBA11GF0607U24174 / 7U24174
----------	---------------------------------------

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	118D F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	118D F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	15.228

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

7791NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
DI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	25/05/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

7791NGN COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

7791NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
2. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
3. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
4. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	-
5. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	-
6. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
7. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
8. Capó dl	-	SR Pintura
9. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
10. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
11. Retrovisor dr	-	Pintura plásticos pequeños