

# Stato d'uso del veicolo

## Dati Perito

Dati Perito e Società Peritale

## Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna  
30/04/2026 10:31

Km  
39305

Danni Totali

## Dati Veicolo

Marca  
MAZDA

Modello  
CX-30 dal 2019

Colore  
Rosso.metall/doppio

Data Immatricolazione  
26.01.2023

## Stato d' uso

Marca  
MAZDA

Note

## Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente
Veicolo immatr.Autocarro		NO
Cambio		Meccanico
Navigatore		SI
Carta di circolazione		SI
Radio		SI

Descrizione	Previsto	Presente
1 ° Chiave		SI
2 ° Chiave		SI
Tessera Code		SI
Code Radio		NO
Cerchi in lega		SI

Descrizione	Previsto	Presente
Scheda SD		NO
Kit gonfiaggio riparazione	SI	SI
Ruota di Scorta	NO	NO
Ruotino	NO	NO

## Allestimenti particolari

## Pneumatici

Marca Anteriore  
Altro

Tipologia:  
Estivi

Battistrada  
50%

Marca Posteriore  
Bridgestone

Tipologia:  
Estivi

Battistrada  
50%

Importi calcolati in base a:

Degrado 0 %

Sconto listino ricambi: 10 %

Tariffa h mano d'opera:

## Anomalie Ricontrate

Meccanica

Descrizione:

Elettriche / Elettronico

Descrizione:

## Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
2	Paraurti ant.	Rottura	
3	Modanatura lat. paraurti ant. dx	Graffio	
4	Modanatura arco passaruota post. dx	Graffio	
	Certificato assicurativo	Mancante	
	Tagliando assicurativo	Mancante	
5	Paraurti post. Riparazione	Graffio	
		Totale	