


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS5 R1044881	Erstzulassung	27.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	89 307 km
Modell	ASTRA ST 1.2 Turbo 96kW Ultimate-Paket A	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten					
					
					
					
					
					

Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Nothilfekit Reserverad	✓	Betriebsanleitung	✓
Bordwerkzeug	✓	Serviceheft	✓
Laderaumabdeckung	✓	Bordmappe komplett	✓
Trennnetz	✓	Schlüssel	✓
Fußmatte HR	✓	Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Fußmatte HL	✓	Ersatzschlüssel	✗
Fußmatte VR	✓	Inspektion	✗
Fußmatte VL	✓		

Reifen			
Dunlop 225/40/18 Y Ganzjahresreifen 7.0 mm		Dunlop 225/40/18 Y Ganzjahresreifen 7.0 mm	
Vredestein 225/40/18 Y Ganzjahresreifen 7.0 mm		Vredestein 225/40/18 Y Ganzjahresreifen 7.0 mm	

Außenschäden

3



Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-
Position	-	Reparaturkosten	-
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	0,40
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	36,00€
		Pauschale	36,00€

Teilekosten	-
Nettokosten	36,00€

4



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,50
Position	Vorne	Reparaturkosten	105,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,30
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	207,00€
		Pauschale	-

Teilekosten	-
Nettokosten	312,00€

5



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	1,00
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€
Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	1,20
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	108,00€
		Pauschale	-

Teilekosten	-
Nettokosten	178,00€

6



Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,50
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	333,98€
Nettokosten	368,98€

7



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	80,00€

Teilekosten	-
Nettokosten	80,00€

8



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-
Position	Hinten	Reparaturkosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	50,00€

Teilekosten	-
Nettokosten	50,00€

9



Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,30
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	21,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	333,98€
Nettokosten	354,98€

10		Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	333,98€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	354,98€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

1		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	289,65€
		Position	-	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	324,65€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

2		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
11		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
12		Bauteil	3. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
13		Bauteil	4. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
14		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	117,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	117,00€		
				Pauschale	-		

Anmerkungen

fahrzeug nass u. verschmutzt.

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	3.176,59€
---------------------	------------------