DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA4 ST216497	Date d'immatriculation	16/10/2025	Couleur	Rouge Kardio
Marque	OPEL	Immatriculation	HG-187-CL	Odometre	7 864 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✗
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Révision	✗

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 V Eté 6.8 mm

Goodyear 215/60/17 V Eté 7.0 mm



Goodyear 215/60/17 V Eté 6.8 mm

Goodyear 215/60/17 V Eté 7.0 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Kit roue secours Complet
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

3



Elément	Panneau intérieur de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

4

Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Autres dommages

DEKRA Automotive Solutions

2



Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

6

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Goodyear 215/60/17 V 6.8 Mm
PneuAVG Goodyear 215/60/17 V 6.8 Mm
PneuARD Goodyear 215/60/17 V 7.0 Mm
PneuARG Goodyear 215/60/17 V 7.0 Mm