

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO9488NGN / WBA11GF0X07U22900 / 7U22900

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	118D F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	118D F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.789

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9488NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
DI	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
TI	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	28/04/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

9488NGN COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Llanta rueda dl iz	OBSERVACIÓN-	

9488NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Emblema paragolpes dl - 82 MM - Nueva	-	REEMPLAZAR
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
6. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
8. Spoiler paragolpes tr	-	REPARAR
9. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Puerta tr iz	-	PULIR
12. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
14. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR