




Matrícula:	6251-LSF	Kilometraje:	198649	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VF3LCYHZJMS166658	Fecha de puesta en circulación:	30/07/2021	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES Spain
Marca:	PEUGEOT			Fecha de peritación:	14/04/2026 0:00:00
Modelo:	308				
Versión:	SW Active BlueHDi 130 S&S familiar 96kW 5P manual				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Berlina				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	3.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	3.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	3.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	3.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	205/55 R 16 91 V				
Tamaño del neumático DEL DER	205/55 R 16 91 V				
Tamaño del neumático TRAS IZ	205/55 R 16 91 V				
Tamaño del neumático TRAS DER	205/55 R 16 91 V				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 205/55/16/91 V DELIZQ Goodyear: 3 mm - TRASIZQ Goodyear: 3 mm DELDER Goodyear: 3 mm - TRASDER Goodyear: 3 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras Iz	259				
Marca del neumático Tras	259				

Dcha



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	No	Condiciones del Vehículo	Sucio	GPS Gran pantalla color	Sí
Libreta de mantenimiento	No	Condiciones de Inspección	Bueno - Al exterior	Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	Lunas eléctricas TRAS	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Regulador de velocidad	Sí
Vehículo rodando	Sí				
Núm asientos	5				

Núm reposacabezas	5	Volante multifunciones	Sí
Núm llaves	2	Volante de cuero	Sí
Núm llaves mando a distancia	1	Reposabrazos central DEL	Sí
Color carrocería	Blanco	Bandeja de maletero	Sí
Llantas de verano	Acero	Radar parking TRAS	Sí
Kit de reparación	Sí	Radio multimedia	Sí
Ficha Técnica	Sí	Tipo de climatizador	Climatizador autom.
Categoría	Turismo	Documento de matriculación	Sí
Segmento	Segmento 02		

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Guarn Montante A DR	Rayado	Importe



Guarnic Tapa Tras	Rayado	Importe
-------------------	--------	---------



Guarn Montante A IZ	Rayado	Importe
---------------------	--------	---------



Manual de Instrucciones	Falta	Importe
-------------------------	-------	---------



Manual de mantenimiento	Falta	Importe
-------------------------	-------	---------



Tapacubos Rueda Del IZ	Rayado	Reemplazar
------------------------	--------	------------



Retrovisor Ext Iz completo Rayado Reparar + Pintar



Puerta Tras Iz Abolladuras Reparar + Pintar



Piloto Tras IZ Exterior Roto Reemplazar



Capó Rayado Reparar + Pintar



Piloto Tras DR Exterior Roto Reemplazar



Aleta Tras Dr Abolladuras Reparar + Pintar



Puerta Tras Dr Rayado Reparar + Pintar



Tapacubos Rueda Del DR

Rayado

Reemplazar



Paragolpes Tras

Rayado

Reparar + Pintar



Placa Matrícula tras

Deformado / Forzados

Importe



Neumáticos

Sin Daños

Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3damkqPeoGV3NaFqWkw9QQKaY3nnYkhhzKtZN75PVjSNQ%3d&language=es-ES