

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MERCEDES E-Klasse E 400 d 4MATIC T Autom. Kombi 5-türig 2925 ccm 330 PS / 243 KW Diesel Automatik

Amtliches Kennzeichen: RV -LS 0176 Fahrgestell-Nummer: W1KZH2DB5PB132439
Vertrags-Nummer: 13816080 Erstzulassung: 16.05.2023
Internes KZ: 15030859 Kilometer-Stand: 96026
Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

MERCEDES E-Klasse E 400 d 4MATIC T Autom. Kombi 5-türig 2925 ccm 330 PS / 243 KW Diesel Automatik

Lackierung: Obsidianschwarz Metallic Polsterung: Leder schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 61.280,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

20" AMG LM-Räder im Vielspeichen-Design, hochglanzschwarz lackiert und glanzgedreht mit VA 245/35 R2	1.250,00
AIR BODY CONTROL	1.500,00
AMG Line Exterieur	2.100,00
AVANTGARDE Interieur	1.320,00
Adaptiver Fernlicht-Assistent	180,00
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC	0,00
Aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent	0,00
Aktiver Lenk-Assistent	0,00
Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC	0,00
Aktiver Spurhalte-Assistent	0,00
Ambientebeleuchtung (mit 64 Farben und 3 Farbzonen)	0,00
Anhängervorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung, elektrisch schwenkbar	960,00
Business-Paket	2.700,00
Entfall Schriftzug am Heck	0,00
Fahrassistent-Paket Plus	2.430,00
Head-up Display	1.090,00
Innenhimmel Stoff schwarz	350,00
KEYLESS-GO	700,00
Konnektivitäts-Paket Navigation	0,00
Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l (60l für Diesel Plug-In Hybride)	0,00
Lackierung Metallic	900,00
Leder schwarz	0,00
MBUX Augmented Reality für Navigation	0,00
MBUX High-End Paket	0,00
Multifunktions-Telefonie	290,00
Night-Paket	750,00
Obsidianschwarz Metallic	0,00
PRE-SAFE® Impuls Seite	0,00
Park-Paket mit Rückfahrkamera	0,00
Polsterung Leder	1.800,00
Reifen mit Notlaufeigenschaften (anstelle TIREFIT)	0,00
Sidebags im Fond links und rechts	380,00
Sitzheizung im Fond	360,00
Sitzheizung vorne	0,00
Sitzkomfort-Paket	0,00
Smartphone Integration bestehend aus Apple CarPlay und Android Auto	0,00
Spiegel-Paket	550,00
USB-Ladesteckdose im Fond (2-fach)	45,00
Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos	125,00
Verkehrszeichen-Assistent	0,00
Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe	0,00
Widescreen Cockpit	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)**81.060,00****Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)****96.461,40**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

96.461,40

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES E-Klasse E 400 d 4MATIC T Autom. Kombi5-türig 2925 ccm 330 PS / 243 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	243 / 330	Hubraum:	2925
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	199
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,600	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,300
Leergewicht (kg):	2015	zul. Gewicht (kg):	2695

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 13816080
Amtliches Kennzeichen: RV -LS 0176
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 400 d 4MATIC T Autom. Kombi5-türig 2925 ccm 330 PS / 243 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
05.09.2025	9059959745	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag	Ja	Nein
19.08.2025	9059956469	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 13816080
Amtliches Kennzeichen: RV -LS 0176
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 400 d 4MATIC T Autom. Kombi5-türig 2925 ccm 330 PS / 243 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
13.06.2024	22457	Inspektion und Wartung
13.06.2024	22457	Wartungszusatzumfänge
17.04.2025	47236	Inspektion und Wartung
17.04.2025	47236	Bremsflüssigkeitswechsel
17.04.2025	47236	Wartungszusatzumfänge
11.12.2025	71895	Inspektion und Wartung
11.12.2025	71895	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	RV-LS 176
Berichtsnummer :	0000000931367-DE968		
Referenznummer:	31219585		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz E T-Modell (BM 213)(06.2016->) E 400 d 4Matic (213.223)

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1KZH2DB5PB132439	Laufleistung abgelesen:	96026 km
Erstzulassung / Baujahr:	16.05.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	13.07.2026 73033 Göppingen
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	2925 ccm / 243 kW (330 PS) OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2028 / 05.2028
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	71895 / 11.12.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	/// 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	/// 4 mm
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	/// 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	/// 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 4 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ablage-Paket • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Beckenairbag vorn (Pelvisbag) • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz • Harnstofftank (AdBlue), vergrößert • Infotainment-System: Remote Service (Plus) • Innenraumlicht-Paket • Karosserie: 5-türig • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) | <ul style="list-style-type: none"> • Adaptives Bremslicht • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Außenspiegel Wagenfarbe • Brillenfach im Dachhimmel integriert • Design- und Ausstattungslinie AMG Line • Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic • Fußmatten Velours • Getriebe Automatik - (9-Stufen) • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem • Innenausstattung: Zierteile Effektlack Silber • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz • KeyFree-Startsystem • Knieairbag Fahrerseite |
|--|--|

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control) • Kopf-Airbag-System vorn • Lenkrad (Leder Nappa) • LM-Felgen • Mercedes-Benz Notrufsystem • Modellpflege mit Code • Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High) • PRE-SAFE-System • Rußpartikelfilter • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheinwerfer LED High Performance • Servolenkung • Sitze vorn elektr. verstellbar • Standard Interieur • Touchpad (Mittelkonsole) | <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect • Kotflügelverbreiterung schwarz • Lenkrad mit Multifunktion • Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse • Mittelkonsole Klavierlack-Optik • Motor 2,9 Ltr. - 243 kW CDI KAT • Navigationssystem: Festplattenavigation • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt / klappbar • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag (Sidebag) vorn • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fzg. ohne Modell-Schriftzug • Ausstattungs-Paket: Business • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • Head-up-Display • Seitenairbag hinten • Einstiegsleuchte mit LED-Projektor Porsche-Schriftzug • Bereifung mit Notlaufsystem • Avantgarde Interieur
Sitz-Komfort-Paket, Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico, Ambiente-Beleuchtung, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad (Leder Nappa) • Innenhimmel schwarz • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar • Multifunktions-Telefonie
Induktionsladeschale für Smartphone • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) | <ul style="list-style-type: none"> • Spiegel-Paket • Fahrassistenz-Paket Plus
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) • USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten • Media-Display • Sitzheizung hinten • LM-Felgen vorn/hinten: 8x20 / 9x20 (AMG, Vielspeichen, schwarz) • Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung) • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System • Metallic-Lackierung • Night-Paket
Außenspiegel schwarz lackiert, Dachreling, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, LM-Felgen, LM-Felgen |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur