

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9990344
vom: 05.02.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002296822
Besichtigt am: 05.02.2026 09:11
Berichts-Nr: 9990344
FIN: WAUZZZF21NN054604

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9990344
vom: 05.02.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A6
HSN / TSN:	0588 / BTD
Erstzulassungsdatum:	24.03.2023
Laufleistung:	48.368 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Firmamentblau Metallic
Farbe Dach:	Firmamentblau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.995 ccm
Leistung:	250 kW (340 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	01.10.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	45.327 km
Restlauf bis Service:	11.700 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9990344
vom: 05.02.2026

» Fahrzeugausstattung

48 Volt Bordnetz	Dachreling in Aluminium
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Datenmodul Europa
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dekoreinlagen Aluminium Fragment
6 Zyl.Ottomotor 3,0L Aggr. 06M.C	Digitaler Radioempfang
6-Zylinder-Ottomotor 3,0L/250 KW TFSI Grundmotor ist: T9I	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
Ablagepaket	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Abwahl Audi phone box	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Abwicklung Serie	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Federung Standard
Ambiente-Lichtpaket plus	Fernlichtassistent
Assistenzpaket Tour	Fertigungsablauf Standard
Audi AG	Folienbeklebung
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi drive select	Fußhebelwerk "Standard"
Audi music interface	Fußmatten vorn und hinten
Audi pre sense front	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense rear	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi Smartphone Interface	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi Soundsystem	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 11
Audi virtual cockpit plus	Glanzpaket
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Heckblende (ECE)
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Heckspoiler
Außenspiegel links, asphärisch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegel rechts, asphärisch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Instrumententafel und Türverkleidung einteilig-einfarbig
Batterie 380A (68Ah)	Kältemittel R1234yf
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Kein Selbstabholer
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Bluetooth-Schnittstelle	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch	Kennzeichenträger vorn
Bordwerkzeug	Kindersicherheits-Paket
Businesspaket	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
	Komfortmittelarmlehne vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9990344
vom: 05.02.2026

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung	Ohne Lederteilumfang
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung, ohne Safelock	Ohne Luftqualität-Paket
Kopfstützen vorn	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Nachtsichtsystem
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Ladeboden	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Ländergruppe A	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leder Valcona	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Heckleuchten	Ohne Sonnenschutzrollo
LED-Scheinwerfer	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Linkslenker	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Manuell betätigte Türen	Ohne Trennwand
Memory-Funktion für den Fahrersitz	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mild-Hybrid	Ohne Vorkonditionierung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Wandhalterung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne Zentrale Bedieneinheit
N.N.N. Ausführung 1	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Nicht Heissland	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne AdBlue-Tank	Ohne zus.Warnleuchten
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Allradlenkung	Ottomotor
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Panorama-Glasdach
Ohne Beleuchtung	PKW-Ausführung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Ohne Car2X	Progressivlenkung
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	quattro
Ohne Dekorfolien/Embleme	quattro (mit ultra Technologie)
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Räder der Serie
Ohne Feuerlöscher	Räder, 5-Arm, 8,0Jx18, Winterreifen 225/55 R18
Ohne Frontspoiler	Räder, 5-Doppelspeichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch
Ohne Garagentoröffner	Radschrauben Standard
Ohne Geräuschkompensation	Rechtsverkehr
Ohne Head-up-Display	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne integriertes Mautsystem	Reifen 245/45 R 19
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Kompensator	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Ladedose	Reifenreparaturset
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9990344
vom: 05.02.2026

Rückfahrkamera
 Rücksitzbank umklappbar (Fondsitze 2+1 Sitzer)
 S tronic (für Allrad)
 Schalt-/Wählhebelknopf
 Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
 Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
 Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll (ECE)
 Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und
 beleuchteten Gurtschlössern
 Serienfahrwerk
 Serienqualität
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitslenksäule
 Sitzbelegungserkennung
 Sitzheizung vorn
 Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
 spezielles Typschild EU
 sport
 Sportsitze vorn
 Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear,
 Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
 Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und
 Querverkehrsassistent hinten
 Standardabgasanlage
 Standard-Klimazonen
 Start-Stop-System
 Steuerungsnummer
 Steuerungsnummer direkt
 Stoßfänger sport line
 Tagfahrlicht
 Top-Infotainment Premium (MIB3)
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutz (Ausf.1)
 Typprüfland Deutschland
 Variant/Avant
 Variante Grundausstattung
 Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
 Vorbereitung für Anhängervorrichtung
 Vorbereitung für Functions on Demand
 Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
 Fahrersitz
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterrädderverbau in der Serie



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9990344
vom: 05.02.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9990344
vom: 05.02.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
2	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Kotflügel vorne links	Kratzer	Spotrepair
5	Kotflügel hinten links	Kratzer	Spotrepair
6	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair
7	Tür hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren
8	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne links	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9990344
vom: 05.02.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9990344
vom: 05.02.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF21NN054604

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9990344
vom: 05.02.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9990344
vom: 05.02.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9990344
vom: 05.02.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zubehör - Sonderausstattung



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen




2 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren




3 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



4 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Spotrepair



5 - Kotflügel hinten links - Kratzer - Spotrepair





Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9990344
vom: 05.02.2026


6 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair



7 - Tür hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren




8 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne links - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9990344
vom: 05.02.2026

3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

