

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS7 R1045990	Erstzulassung	29.08.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	16 339 km
Modell	ASTRA 1.2 Turbo 96kW GS	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Laderaumabdeckung	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel


Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen



Außenschäden

1 	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	-
	Position	Hinten	Reparaturkosten	49,00€	Nettokosten	49,00€
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	49,00€		

2 	Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	100,00€
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	100,00€		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	149,00€
---------------------	----------------