



MAZDA Mazda2

Mazda2 1.5 e-Skyactiv G Center-Line Conv

VIN	JMZDJ6HC601479841
Primera matriculación	31/5/2024
Kilometraje del vehículo	13.327 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	30/6/2026 8:23:42	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann GIRONA
------------------------	-------------------	---	-----------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	MAZDA	Primera matriculación	31/5/2024
Modelo	Mazda2	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	JMZDJ6HC601479841	Tipo de combustible	Híbrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	6,0 mm	Yokohama	185/65 R 15 88 T	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	6,0 mm	Yokohama	185/65 R 15 88 T	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	7,0 mm	Yokohama	185/65 R 15 88 T	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	7,0 mm	Yokohama	185/65 R 15 88 T	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Exterior



1 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




2 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



3 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



4 | Tapacubos Rueda Del IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



5 | Tapacubos Rueda Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

RETIRADA SCR - YA COMUNICADA

Fotos comerciales

