

Détails véhicule

VIN	VSSZZZKM7 RR010291	Kilométrage	84 265 km	Energie	Hybride essence
Immatriculation		Date d'immatriculation	16/11/2023	Cylindrée	1498
Marque	CUPRA	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	Formentor-KM7-2020	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Gris		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 09/07/2026

Parc

Propriétaire



Autres informations techniques

Compresseur kit secours



Recharge kit secours



Triangle



Gilet de sécurité



Cache bagages



Extincteur



Crochet de remorquage



Porte documents



Manuel d'utilisation



Clef



Options / Equipements

Pneumatiques

Uniroyal 245/45/18 Y Eté 7.0 mm



Uniroyal 245/45/18 Y Eté 7.0 mm



Uniroyal 245/45/18 Y Eté 7.0 mm

Uniroyal 245/45/18 Y Eté 7.0 mm

Dommages

1



Elément

Capot

Position

-

Dommages

Grelé

Intensité

-

Opération

Smart Repair

28 impacts moins de 25mm et de plus de 25mm

2



Elément

Pavillon

Position

-

Dommages

Grelé

Intensité

-

Opération

Smart Repair

60 impacts dont 5 de plus de 25mm

3



●●●●●

Elément	Montant de pavillon
Position	Gauche
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Réparation
3 impacts de plus de 25mm et 4 de moins de 25mm	

4



●

Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5



●

Elément	Jante spéciale 18"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6



●

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7



●

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8



●

Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

9



●

Elément	Hayon ou malle
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10



●

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

11



●

Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement & Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

12



●

Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)